

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-V.8-45/2017

3	0	2	6	6	0	9	6	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**Metalo atliekų surinkimo ir tvarkymo punktas**

Švenčionių g. 116, Nemenčinė, Vilniaus r. sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Limetal“, Girulių g. 13-51, Vilnius

tel. 8 686 44701, el. p. metaloauto@gmail.com

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialiosios dalys: 1. Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, išskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas.
2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jei tokie buvo) datos;
3. Leidimo priedai.

Išduotas 2017 m. gegužės 31 d.

Direktorius įgaliota Poveikio  
aplinkai vertinimo departamento  
direktoriene



Justina Černienė  
(Vardas, pavardė)

*Černienė -*  
(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir  
galiojimo panaikinimo taisyklių  
3 priedo  
4 priedėlio A dalis

**SPECIALIOJI PARAISKOS DALIS**  
**ATLIEKŲ APPDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ISKAITANT PARUOŠIMAĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS**  
**NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS**

I lentelė. Didžiausias leidžiamas laikytų nepavojingųjų atliekų kiekis.  
 Irenginio pavadinimas: Metalo atliekų surinkimo ir tvarkymo punktas.

Kodas	Atliekos		Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikytų bendaras atlieku, išskaitant apdrojimo metu susidarančių atlieku kiekis, t	Tolimesnis atlieku apdrojimas
	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)		
1	2	3	4	5	6
16 01 18	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas		R4, R12
17 04 01	Varis, bronna, žalvaris	Varis, bronna, žalvaris	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas		R4, R12
17 04 02	Alumininis	Alumininis	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas		R4, R12
17 04 03	Švinas	Švinas	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	80	R4, R12
17 04 04	Cinkas	Cinkas	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas		R4, R12
17 04 06	Alavas	Alavas	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas		R4, R12

17 04 11	Kabeliai be pavojingų medžiagų	Kabeliai be pavojingų medžiagų	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12
19 12 03	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12
12 01 03	Spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	Spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12
12 01 04	Spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės	Spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12
20 01 40	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12
17 04 07	Metalų mišiniai	Metalų mišiniai	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12
19 12 02	Juodieji metalai	Juodieji metalai	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12
16 01 17	Juodieji metalai	Juodieji metalai	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12
17 04 05	Geležis ir plienas	Geležis ir plienas	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12
02 01 10	Metalų atliekos	Metalų atliekos	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12
12 01 01	Juodujų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	Juodujų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12
20 01 40	Juodieji metalai	Juodieji metalai	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12
12 01 02	Juodujų metalų dulkės ir dalelės	Juodujų metalų dulkės ir dalelės	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12
19 10 01	Geležies ir plieno atliekos	Geležies ir plieno atliekos	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12
16 01 12	Stabdžių trinkelės	Stabdžių trinkelės	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12
16 01 16	Suskystintų dujų balionai	Suskystintų dujų balionai	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12

15 01 04	Metalinė pakuočė	Metalinė pakuočė	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12
16 02 14	Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09-16 02 13	Nebenaudojama elektroninė įranga	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12
16 02 16	Sudedamosios daly s išimtos iš nebaudojam os įrangos, nenurodytos 16 12 05	Sudedamosios daly s išimtos iš nebaudojam os įrangos	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12
20 01 36	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12
16 08 01	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12
16 08 03	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamujų metalų arba pereinamujų metalų junginių	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamujų metalų arba pereinamujų metalų junginių	R13 - R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R4, R12

**2 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikytį nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).  
Atliekos nebus laikomos S8 būdu, lentelė nepildoma.

**3 lentelė.** Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos.  
Nepavojingųjų atliekų naudoti nenumatomą, todėl lentelė nepildoma.

**4 lentelė.** Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos.  
Atliekos šalinamos nebus, lentele nepildoma.

**5 lentelė.** Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.  
Irenginio pavadinimas: Metalo atliekų surinkimo ir tvarkymo punktas.

Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos			Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis irenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5
16 01 18	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimasis, prieš vykdant su jomis bet kuriai iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.	
17 04 01	V aris, bronza, žalvaris	V aris, bronza, žalvaris	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimasis, prieš vykdant su jomis bet kuriai iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.	
17 04 02	Aluminis	Aluminis	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimasis, prieš vykdant su jomis bet kuriai iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.	4100
17 04 03	Švinas	Švinas	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimasis, prieš vykdant su jomis bet kuriai iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.	
17 04 04	Cinkas	Cinkas	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimasis, prieš vykdant su jomis bet kuriai iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.	
17 04 06	Alavas	Alavas	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimasis, prieš vykdant su jomis bet kuriai iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.	

17 04 11	Kabeliai be pavojingų medžiagų	Kabeliai be pavojingų medžiagų	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimai, prieš vykdant su jomis bet kuriaj iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.
19 12 03	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimai, prieš vykdant su jomis bet kuriaj iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.
12 01 03	Spalvotujų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	Spalvotujų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimai, prieš vykdant su jomis bet kuriaj iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.
12 01 04	Spalvotujų metalų dulkės ir dalelės	Spalvotujų metalų dulkės ir dalelės	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimai, prieš vykdant su jomis bet kuriaj iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.
20 01 40	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimai, prieš vykdant su jomis bet kuriaj iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.
17 04 07	Metalų mišiniai	Metalų mišiniai	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimai, prieš vykdant su jomis bet kuriaj iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.
19 12 02	Juodieji metalai	Juodieji metalai	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimai, prieš vykdant su jomis bet kuriaj iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.
16 01 17	Juodieji metalai	Juodieji metalai	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimai, prieš vykdant su jomis bet kuriaj iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.
17 04 05	Geležis ir plienas	Geležis ir plienas	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimai, prieš vykdant su jomis bet kuriaj iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.

02 01 10	Metalų atliekos	Metalų atliekos	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimai, prieš vykdant su jomis bet kuriaj iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.
12 01 01	Juodujų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	Juodujų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimai, prieš vykdant su jomis bet kuriaj iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.
20 01 40	Juodieji metalai	Juodieji metalai	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimai, prieš vykdant su jomis bet kuriaj iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.
12 01 02	Juodujų metalų dulkės ir dalelės	Juodujų metalų dulkės ir dalelės	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimai, prieš vykdant su jomis bet kuriaj iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.
19 10 01	Geležies ir plieno atliekos	Geležies ir plieno atliekos	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimai, prieš vykdant su jomis bet kuriaj iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.
16 01 12	Stabdžių trinkelės	Stabdžių trinkelės	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimai, prieš vykdant su jomis bet kuriaj iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.
16 01 16	Suskystintų dujų balionai	Suskystintų dujų balionai	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimai, prieš vykdant su jomis bet kuriaj iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas;
15 01 04	Metalinė pakuočė	Metalinė pakuočė	R12 - Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimai, prieš vykdant su jomis bet kuriaj iš R1-R11 veiklų; S502 – Rūšiavimas; S504 – Suspaudimas.


Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  
ir galiojimo panaikinimo taisyklių  
3 priedo 8 priedėlis

## TARŠOS LEIDIMO Nr. TL-V.8-45/2017 PRIEDAI


1. Paraiška Taršos leidimui gauti.
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas.

2017 m. gegužės 31 d.  
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktoriaus įgaliota Poveikio  
aplinkai vertinimo departamento  
direktore  
A. V.



Justina Černienė  
(Vardas, pavardė)

  
(parašas)