

Aplinkos Apsaugos Agentūros
Taršos prevencijos departamentui


2018-09-14 Nr.226
Į 2018-08-27 Nr. (30.3)-A4(e)-902

DĖL PASTABŲ OKAINIŲ ŽŪB PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APINKAI VERTINIMO ATRANKAI

Atsakydami į pareiktas pastabas Okainių ŽŪB planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai, informuojame, kad ištaisėme netikslumus, aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimas atliktas pakartotinai.

Informacijoje atrankai neteikiame duomenų apie esantį mechanizacijos kiemą, jame esančią degalinę, kuro sandėlį, kadangi ši veikla nesusieta su planuojama ūkine veikla.

Atsakydami į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriaus rašte 2018-06-20 Nr.(2-23 14.3.5)2-26878 pastabas, dėl SAZ buvimo ar nebuvimo, informuojame, kad geoportal.lt oficialiame tinklalapyje <https://www.geoportal.lt/map/#> pateikta informacija, kad aplink Okainių ŽŪB yra suformuota 500 m sanitarinė apsaugos zona.



Tai oficialus tinklalapis ir Registrų centras privalėtų vadovautis šia informacija, teikdama gyventojams išrašus su įrašu apie specialias žemės ir miško naudojimo sąlygas, kad tai yra sanitarinė Okainių ŽŪB apsaugos zona.

Galime siūlyti, kad NVSC įpareigotų Okainių ŽŪB atlikti PVSV, siekiant sumažinti sanitarinės apsaugos zoną, nes planuojamos ūkinės veiklos metu amoniako tarša gali viršyti ribinę pusės valandos ir paros ribinę vertę 10 m atstumu pietvakarinėje įmonės pusėje, nutolusioje nuo Okainių gyvenvietės.

Pagal LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. įsakymą rugpjūčio 19 d, įsakymą Nr.V-586 Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ SAZ ribos turi būti tokios, kad taršos objekto keliama cheminė, fizikinė aplinkos oro tarša, tarša kvapais ar kita tarša, kurios rodiklių ribinės vertės reglamentuotos teisės norminiuose aktuose, už SAZ ribų neviršytų teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai nustatytų ribinių taršos verčių. Gyvenamoji aplinka – nuolatinis bei laikinasis būstas, gyvenamosios bei rekreacinės teritorijos. Taigi, iš esmės projektuojami pasikeitimai užtikrins cheminės, fizinės aplinkos oro taršos, taršos kvapais koncentracijas ribinės vertės ribose.

Aplinkos oro teršalų ir kvapų sklaidos ataskaitoje įvertinti visi esami ir planuojami taršos šaltiniai.

Sieros vandenilis pagal EMEP/Corinair metodiką galvijų, kiaulių, paukščių auginimo metu nevertinamas. Šiuo metu Lietuvoje priimtas toks teršalų vertinimo būdas. Jei pageidaujate keisti, prašome teikti pasiūlymus atitinkamoms ministerijoms. Tai turėtų būti sureguliuota teisiniu būdu. Netiesioginiu būdu sieros vandenilis vertinamas per kvapų emisijas. Permodeliavus paaiškėjo, kad kvapų $8 \text{ OU}_E/\text{m}^3$ ribinė vertė bus pasiekama tik įmonės teritorijos ribose, o už jos ribų viršijimo nebus.

Jei NVSC specialistai, atstovaujantys viešąjį interesą, nuogaustauja dėl kvapų, amoniako, sieros vandenilio koncentracijų aplinkos ore, tai ši institucija turi galimybes pamatuoti aktualių teršalų koncentracijas ir ties bedrovės teritorijos riba ir prie gyventojų. Kol kas informacijos apie kokius nors viršijimus neturime.

Okainių ŽŪB nėra atlikusi esamos taršos ir kvapų vertinimo, kad galima būtų palyginti planuojamus pokyčius, bet dengtų rezervuarų įrengimas skystam mėšlui laikyti, probiotikų naudojimas yra neabejotinai taršą mažinanti priemonė. Laikymas skysto mėšlo tentu dengtame rezervuare sumažina kvapų ir amoniako išsiskyrimus 80%, probiotikų naudojimas – 12-15 kartų. Kitos priemonės, tarkim skruberių įrengimas, didina elektros sąnaudas, atsiranda užterštos nuotekos, triukšmo šaltiniai ir panašiai. Įrengti srutų rezervuarai bus aukštesni ir tame pačiame plote bus galima talpinti didesnę skysto mėšlo kiekį. Sumažėjęs teršalų išsiskyrimo paviršius sumažins oro taršą. Iš esmės tai yra vienas iš geriausiai prieinamų gamybos būdų (GPGB) mėšlo laikymui.

Laboratorijos vedėja Violeta Juknienė

uabekopaslauga@gmail.com, 8-37-311558



Įmonės kodas: 300137906

bankas

A/s LT 26 4010 0425 0082 4620

PVM mokėtojo kodas: LT 100002489912

Bankas AB LUMINOR

Banko kodas: 40100