



V. Maslinsko II „Ekolabora“ laboratorija; Maciulevičiaus g. 51, Vilnius tel./faksas 85 275 77 13; mob. 86509 8848; 86830 8362;  
el.paštas: [ekolabora@gmail.com](mailto:ekolabora@gmail.com)

## TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ DUJŲ RODIKLIŲ IR IŠMATUOTŲ TERŠALŲ KONCENTRACIJŲ PROTOKOLAS

Objekto pavadinimas, adresas: UAB "Egesund Net", Pramonės g. 51, Tauragė **2018-10-30**

Nr.	Taršos šaltinis	Išmetamųjų dujų rodikliai bandinio paėmimo (matavimo) vietoje			Atmosferos slėgis mm Hg st. arba kPa		Temperatūra, °C		Srauto greitis m/s		Turto debitas, Nm <sup>3</sup> /s		Teršalo pavadinimas					Užterštumo lygio vertės, mg/Nm <sup>3</sup>					Vidutinė koncentracija g/s	Maksimali koncentracija g/s	Pastabos
		Aukštis	Angos skersmuo										Išmatuota teršalo koncentracija mg/Nm <sup>3</sup>	Vidutinė koncentracija mg/Nm <sup>3</sup>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
001	Katilas "Buderus" (190 kW) suskystintos dujos	9,5	0,28	99,9	69,0	2,036	0,100	Anglies monoksidas	76,2	87,10	58,00	-	-	73,77	0,00737	0,00871									
								Azoto oksidai	43,5	49,60	41,90	-	-	45,00	0,00450	0,00496									

Kitos atžymos: Matavimai atlikti Testo -300M-1, patikros sertifikatas Nr.0811599

Registracijos Nr. C-426

Data: 2018-05-21 - 2018-11-21

Bandinius paėmė: Inžinierius -ekologas B.Jelizarov  
(v., pavardė, parašas)

Dalyvavo: Inžinierė-chemikė A.Drilingaitė  
(v., pavardė, parašas)

V. Maslinsko individualios  
monės EKOLABORA  
direktorius  
Vytautas Maslinskas

