



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  
Geologijos įmonių ir Lietuvos vandens tiekėjų  
asociacijų narė

Geologiniai tyrimai, aplinkos monitoringas,  
užterštų teritorijų tvarkymas

Leidimas tirti žemės gelmes 2002-04-17 Nr. 13

Egzemplioriaus Nr. ...  
Registracijos Nr. 5576-2016

Objekto Nr. 2949

## UAB „Alytaus aluminis“ teritorijos Alytaus m., Artojų g. 3A (PTŽ Nr. 11195) preliminariojo ekogeologinio tyrimo ataskaita

**Užsakovas:** UAB „Alytaus aluminis“

**Ataskaitą parengė:** UAB „GROTA“

Atsakingoji vykdytoja inžinierė hidrogeologė Justina Vegelytė

  
.....  
  
  
VILNIUS  
“GROTA”  
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  
LITUANIA  
REPUBLIC OF LITHUANIA

UAB „GROTA“ direktorius Antanas Marcinonis

(parašas)



Vilnius, 2016

## Turinys

### *Tekstas*

Įvadas	3
1. Tirtos teritorijos charakteristika	3
1.1. Padėtis ekosistemoje	3
1.2. Veiklos pobūdis ir taršos potencija	4
2. Tyrimo tikslai ir uždaviniai	5
3. Tyrimo metodika ir apimtys	6
4. Tyrimo rezultatai	10
4.1. Geologinė sėrija	10
4.2. Hidrogeologinės sąlygos	10
4.3. Grunto užterštumas	12
4.4. Gruntinio vandens užterštumas	14
4.5. Objekto pavojingumas aplinkai	16
Išvados	16
Literatūra	17

### *Paveikslai tekste*

1. Tirtos teritorijos padėties žemėlapis	4
2. Tirtos teritorijos vaizdas	5
3. Faktinės medžiagos schema	7
4. Geologiniai-hidrogeologiniai pjūviai I-I, II-II	11
5. Gruntinio vandens hidrodinaminė schema	12

### *Priedai*

1. Leidimai tirti žemės gelmes bei atlikti taršos šaltinių išmetamą į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus
2. Gręžinių koordinačių ir altitudžių žiniaraštis
3. Gręžinių geologiniai-techniniai pjūviai
4. Grunto ir požeminio vandens bandinių įmimo protokolai
5. Grunto ir požeminio vandens bandinių laboratorinių tyrimų rūšys, metodai ir nustatymo ribos
6. Grunto ir požeminio vandens kokybės laboratorinių tyrimų duomenys
7. Taršos pavojingumo vertinimas
8. Potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio inventorizavimo anketa (deklaracija)
9. Skaitmeninis įrašas

## Ivadas

Preliminarusis ekogeologinis tyrimas teritorijoje, esančioje Alytaus mieste, Artojų gatvėje 3A, buvo atliktas 2016 metų sausio mėnesį UAB „Alytaus aluminis“ užsakymu.

Preliminariojo ekogeologinio tyrimo atlikimo tvarką nustato Ekogeologinių tyrimų reglamentas [1]. Remiantis šiuo normatyviniu dokumentu, buvo sudarytas tyrimo planas, kuriame pateiktos darbų apimtys.

Preliminariojo ekogeologinio tyrimo tikslai – įvertinti potencialaus taršos židinio poveikį dirvožeminiui, gruntu ir požeminiam vandeniu bei vadovaujantis įvertinimo rezultatais nustatyti detalojo ekogeologinio tyrimo tikslingumą. Pagrindiniai uždaviniai – nustatyti tiriamos teritorijos geologines-hidrogeologines sąlygas, požeminio vandens hidrocheminį foną, dirvožemio, grunto ir požeminio vandens užterštumą, faktinio užterštumo lygį normatyvinių reikalavimų atžvilgiu ir jo pavojingumą aplinkai.

Visus lauko, kamerinius ir didžiąją dalį laboratorinių darbų atliko UAB „GROTA“. Šiemis darbams atlikti bendrovė turi Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – LGT) ir Aplinkos apsaugos agentūros išduotus leidimus (žr. 1 priedą). Subrangos būdu atlikti tik laboratoriniai aluminio tyrimai grunte, kuriuos atliko VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras, turintis tam reikiamą leidimą.

Atspausdinti trys šios ataskaitos egzemplioriai su skaitmeniniais įrašais. Vienas egzempliorius teikiamas vertnimui LGT, vienas egzempliorius su vertinimo raštu perduodamas užsakovui – UAB „Alytaus aluminis“, vienas egzempliorius lieka pas vykdytoją – UAB „GROTA“.

## 1. Tirtos teritorijos charakteristika


### 1.1. Padėtis ekosistemoje

Teritorija yra šiauriniame Alytaus miesto pakraštyje, Artojų gatvėje 3A (1 pav.). Jos centro koordinatės LKS-94 sistemoje: X – 6033495 m, Y – 501364 m. Teritorijos plotas yra maždaug 2,3 ha.

Sklypas yra pramoniniame rajone, tad iš visų pusiu jį supa gamybinės, sandėliavimo ir komercinės paskirties teritorijos bei pastatai.

Sklypas į Natura 2000 ir kitas saugomos teritorijas nepatenka. Jo gretimybėse gausu paviršinio vandens telkinių – kūdrų. Artimiausias požeminio vandens gavybos gręžinys (gręž. Nr. 52186) yra pačioje teritorijoje [5]. Kitų taršai jautrių receptorių sklypo gretimybėse nėra.

Vadovaujantis Cheminémis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais ir atsižvelgiant į sklypo faktinę padėtį ekosistemoje pagal jautrumą taršai jis priskirtinas mažai jautrių taršai (IV kategorija) teritorijų grupei [3].



#### SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS


● - tyrimo vieta

**1 pav. Tirtos teritorijos padėties žemėlapis**

#### 1.2. Veiklos pobūdis ir taršos potencija

Pagal rekognoskuotės metu surinktą informaciją, iki 2007 metų tai buvo UAB „Alytaus šilumos tinklai“ katininės teritorija. Šiluminei energijai išgauti katininėje buvo deginamas mazutas. Nuo 2007 metų sklype vykdoma juodujų ir spalvotujų metalų laužo bei atliekų supirkimo, laikymo, tvarkymo veikla, o nuo 2010 metų papildomai pradėta vykdyti aliuminio laužo lydymo veikla. UAB „Alytaus aluminis“ minėtas veiklas šioje teritorijoje perėmė 2014 metų balandį. Veiklų vykdymui teritorijoje lauke ir pastate yra sandėliuojamieji metalai, aliuminio išgavimui pastate dalis jų lydomi, o lydimo atliekos – šlakas saugomas lauke. Sklypo nuotraukos parodytos 2 paveiksle.

Atsižvelgiant į teritorijoje vykdytas/vykdomas veiklas, dirvožemis, gruntas ir požeminis vanduo joje galėjo/gali būti teršiami įvairiomis pavojingomis medžiagomis: metalais, naftos anglavandeniliais ir kt. [1].



**2 pav. Tirtos teritorijos vaizdas**

## **2. Tyrimo tikslai ir uždaviniai**

Preliminariojo ekogeologinio tyrimo tikslai ir uždaviniai nustatomi atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus ir tiriamos teritorijos technogeninę situaciją. Kaip jau minėta įvade, preliminariojo ekogeologinio tyrimo tikslai – įvertinti potencialaus taršos židinio poveikį dirvožeminiui, gruntu ir požeminiam vandeniu bei vadovaujantys įvertinimo rezultatais nustatyti detaliojo ekogeologinio tyrimo tikslumą. Šiam tyrimui buvo keliami tokie konkretūs uždaviniai:

1. Nustatyti teritorijos geologinę sąrangą (sluoksnų litologiją, jų slūgsojimo gylius ir storius) imtinai iki gruntinio vandeningojo sluoksnio;
2. Nustatyti teritorijos hidrogeologines sąlygas (gruntinio vandens lygi ir jo filtracijos kryptį);
3. Nustatyti gruntinio vandens bendrajį hidrocheminį foną (pagrindinius jonus ir kt.);
4. Nustatyti koncentraciją pavojingų cheminių medžiagų (metalų, naftos anglavandenilių ir kt.), kuriomis teritorijoje galėjo/gali būti teršiami dirvožemis, gruntas ir gruntinis vanduo;
5. Nustatyti faktinio užterštumo lygi normatyvinių reikalavimų atžvilgiu ir jo pavojingumą aplinkai.

### 3. Tyrimo metodika ir apimtys

Aprašomo tyrimo darbus sudarė kompleksas lauko, laboratorinių ir kamerinių darbų. Tai kartiruojančių gręžinių gręžimas, grunto ir gruntuvinio vandens bandinių ėmimas, gruntuvinio vandens lygio matavimai, gręžinių koordinacijų bei altitudžių nustatymas, grunto ir gruntuvinio vandens bandinių laboratoriniai tyrimai, lauko ir laboratorinės medžiagos suvedimas į kompiuterinę duomenų bazę, geologinių-hidrogeologinių pjūvių ir schemų sudarymas, duomenų analizė, vertinimas ir ataskaitos parengimas.

*Tyrimo taškų parinkimas ir išdėstyti.* Vadovaujantis Ekogeologinių tyrimų reglamentu, tyrimo teritorijoje buvo išgręžti 4 kartiruojantys gręžiniai (3 pav.) [1]. Tyrimo taškai išdėstyti taip, kad būtų galima gauti patikimus duomenis apie tiriamos teritorijos geologinę sąrangą, hidrogeologines salygas ir ekogeologinę būklę galimo teršimo ir teršalų migracijos vietose.

*Kartiruojančių gręžinių gręžimas.* Kaip jau minėta, buvo išgręžti 4 kartiruojantys gręžiniai (žr. 3 priedą). Jų gylis siekė 4,6–9,0 m. Bendras gręžinių gylis sudarė 27,1 m. Gręžiniai išgręžti mechaninio gręžimo staklémis UGB-1VS, sraigtiniu būdu. Gruntas iš kirtavietės buvo pakeliamas ant grąžto menčių, periodiškai iškeliant grąžtą. Gręžimo reisu ilgis – 0,5–1,5 m. Kiekvieną kartą pakėlus kerną, buvo aprašoma jo litologija, drėgnis, užterštumas ir imami grunto bandiniai. Kadangi gruntas ant grąžto menčių gali pasislinkti, sluoksnį ribos gali būti nustatytos su  $\pm 0,1$  m paklaida. Aprašant gruntą vadovautasi profesine patirtimi, standartiniais grunto litologinių, fizinių savybių bei akivaizdaus užterštumo lygio nustatymo lauko testais. Geologiniam pjūviui aprašyti dar buvo naudojami gręžimo proceso duomenys: grąžto smigos greitis, į paviršių išsukamo šlamo litologinė sudėtis, konsistencija ir kt.

*Grunto bandinių ėmimas.* Grunto bandinių imta laboratoriniams tyrimams ir geologiniams pjūviui aprašyti (žr. 3, 4 priedus). Laboratoriniams tyrimams buvo paimti 7 bandiniai. Geologiniams pjūviui aprašyti bandinių imta iš kiekvieno litologinio sluoksnio. Bandiniai imti gręžimo proceso metu, nuo pakelto grąžto antgalio, kad būtų maksimaliai sumažinta bandinio paėmimo gylio nustatymo paklaida. Prieš imant bandinį, ant grąžto menčių pakeltas gruntas buvo kruopščiai nuvalomas, kad į jį nepakliūtų grunto iš kitų geologinio pjūvio vietų. Valoma buvo specialiai tam skirta švaria medine mentele. Iš kiekvienos vietas imtas vienas bandinys visoms analitėms, kuris vėliau laboratorijoje buvo išdalijamas į atskiras rūšis. Bandiniai laboratoriniams tyrimams imti į tam specialiai paruoštus indus. Bandiniai geologiniams pjūviui aprašyti imti į dvigubus sandariai uždaromus polietileninius maišelius. Į laboratoriją bandiniai transportuoti šaldiklyje.

*Pjezometrų įleidimas į gruntuvinio vandens sluoksnį.* Išgręžus gręžinius, į kiekvieno jų gręžskyle buvo įleistas pjezometras (žr. 3 priedą). Pjezometras – tai mažo skersmens (32 mm) plastikinis vamzdelis su 2,0 m ilgio perforuotu ir tinkleliu apvyniotu antgaliu, skirtas gruntuvinio vandens lygiui išmatuoti ir jo bandiniams paimti. Kad pjezometras nejkristų giliau, ties žiotimis jis buvo ankaruojamas specialiais spaustuvais.



#### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- [Yellow square] - preliminary environmental investigation plots
- [Yellow rectangle] - potential sampling sites:
  - 1) metalo laužo laikymas
  - 2) liejykla
  - 3) šlako laikymas
- 1K** - kartiruojantis gręžinys ir jo Nr.
- I** / **I** - geological-hydrogeological line

**3 pav. Faktinės medžiagos schema**

*Gruntinio vandens lygio matavimai.* Vandens lygis matuotas į gręžskyles įleistuose pjezometruose (žr. 2, 3 priedus). Matuota elektriniu-garsiniu lygmačiu, kurio galima paklaida yra  $\pm 0,5$  cm. Istačius pjezometrą, kurį laiką vandens lygis tame dar kyla, todėl jis buvo matuotas

kelis kartus, kol lygis visiškai stabilizavosi. Vandens lygio atskaita imta nuo pjezometro kamieno viršaus.

*Gruntinio vandens bandinių émimas.* Vandens bandinių imta laboratoriniams tyrimams atliglioti (žr. 4 priedą). Viso buvo paimta 14 bandinių. Bandiniai imti iš pjezometrų, išmatavus vandens lygi. Vanduo iš pjezometro buvo išpumpuojamas specialia švaria žarna, vibravimo būdu. Bandiniai imti nusistovéjus išpumpuojamo vandens pH. Jie imti į tam specialiai paruoštus indus. Į laboratoriją bandiniai transportuoti šaldiklyje.

*Gręžinių koordinacijų bei altitudžių nustatymas.* Gręžinių koordinatės nustatyotos navigaciniu imtuviu GPSmap-60CSx (žr. 2 priedą). Niveliuota su nivelyru FENNEL 10-20. Niveliacija atlirkta ir pjezometrų kamienų viršaus, t. y. gruntinio vandens lygio matavimo taško, altitudėms nustatyti. Atraminiu reperiu priimtas žemės paviršiaus taškas su žinoma altitude.

*Gręžinių likvidavimas.* Išmatavus gruntinio vandens lygius, paëmus jo bandinius ir atlirkus gręžinių žiočių ir pjezometrų kamienų viršaus niveliaciją, visi pjezometrai buvo ištraukti, o gręžskylés užpiltos kerno šlamu.

*Laboratoriniai tyrimai.* Grunto bandiniuose buvo tirti sunkieji metalai, naftos ir daugiacikliai aromatiniai anglavandeniliai, organinė anglis, grunto mechaninė sudėtis (žr. 6 priedą). Gruntinio vandens bandiniuose tirta sunkieji metalai, bendroji cheminė sudėtis, organinė medžiaga, naftos anglavandeniliai (žr. 6 priedą). Atlirkų laboratorinių tyrimų rūšys, metodai ir nustatymo ribos pateikti 5 priede. Tyrimo metu atlirkų lauko ir laboratorinių darbų kiekii suvestinė pateikta 1 lentelėje.

#### 1 lentelė. Atlirkų darbų kiekii suvestinė

<b>Darbų pavadinimas</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Atlikų darbų kiekis</b>
1. Lauko darbai		
1.1. Kartiruojančių gręžinių gręžimas	vnt./m	4/27,1
1.2. Pjezometrų ijeidimas-ištraukimas	vnt.	4
1.3. Gruntinio vandens lygio išmatavimas	vnt.	4
1.4. Gruntinio vandens bandinių émimas		
- sunkiesiems metalams	vnt.	4
- bendrajai cheminei sudéčiai, ChDS (cheminis deguonies suvartojimas)	vnt.	4
- naftos anglavandeniliams	vnt.	6
1.5. Gręžinių altitudžių bei koordinacijų nustatymas	vnt.	4
1.6. Kartiruojančių gręžinių likvidavimas užtamponuojant kerno šlamu	vnt./m	4/27,1
2. Bandinių laboratorinė analizė		
2.1. Grunto analizė		
- sunkieji metalai: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Al	vnt.	4
- naftos anglavandeniliai (svorio metodas – C <sub>&gt;10</sub> )	vnt.	4
- benzino eilės (C <sub>6</sub> –C <sub>10</sub> ) anglavandeniliai	vnt.	4
- naftos anglavandenilių indeksas (C <sub>10</sub> –C <sub>40</sub> )	vnt.	2
- daugiacikliai aromatiniai anglavandeniliai	vnt.	2
- organinė anglis	vnt.	4
- grunto mechaninė sudėtis	vnt.	4
2.2. Gruntinio vandens analizė		

Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Atliktų darbų kiekis
1. Lauko darbai		
- sunkieji metalai: Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Al	vnt.	4
- bendoji cheminė sudėtis	vnt.	4
- ChDS	vnt.	4
- benzino eilės ( $C_6-C_{10}$ ) angliavandeniliai	vnt.	4
- naftos angliavandenilių indeksas ( $C_{10}-C_{40}$ )	vnt.	2

*Duomenų apdorojimas.* Visi šio tyrimo duomenys yra sukaupti popierine ir skaitmenine formomis. Medžiagai kaupti ir apdoroti panaudotos MapInfo, Microsoft Excel ir Microsoft Word programinės aplinkos. Į MapInfo programinę aplinką sukelta visa grafinė medžiaga. Tekstinė medžiaga sukelta į Microsoft Excel ir Microsoft Word programų aplinkas. Duomenis kaupė, sistemoje bei visą medžiagą išanalizavo ir šią ataskaitą rengė aukštajį hidrogeologinį išsilavinimą turintys specialistai.

*Pavojingumo įvertinimas.* Taršos pavojingumas vertinamas remiantis LGT sudaryta metodika [6]. Pavojingumas yra skaičiuojamas balais. Kuo didesnis balas, tuo objektas yra pavojingesnis. Bendras pavojingumo balas yra dviejų grupių (pavojingumo gruntu ir pavojingumo požeminiam vandeniu) balų suma.

Pirmoje grupėje yra apskaičiuojamas pavojingumo balas gruntu. Jis apskaičiuojamas remiantis 3 kriterijais:

- Galimybė rasti pavojingų teršiančių medžiagų (G1);
- Viršijimo faktorius  $K_0$  (G2);
- Kiti kriterijai (vizuali tarša, organoleptiniai požymiai ir pan.) (G3).

Bendras pavojingumo gruntu balas gali svyruoti nuo 0 iki 195 ir pagal jį objektais suskirstomi į tris grupes:

- Balas <50 – nėra didelės grunto taršos;
- Balas nuo 50 iki 100 – padidėjusi grunto taršos rizika;
- Balas >100 – didelė grunto tarša.

Antroje grupėje yra apskaičiuojamas pavojingumo balas požeminiam vandeniu. Jis apskaičiuojamas remiantis 8 kriterijais:

- Viršijimo faktorius  $K_0$  (V4);
- Migracijos už teritorijos ribų galimybė (V5);
- Požeminio vandens naudojimas viešajam geriamo vandens tiekimui (V6a);
- Požeminio vandens naudojimas kitiems tikslams (V6b);
- Teršiančios medžiagos tirpumas (V7);
- Žemės gelmių sauga (V8);
- Grėsmė paviršinio vandens šaltiniams (V9);
- Kiti kriterijai (vizuali tarša, organoleptiniai požymiai ir pan.) (V10).

Bendras pavojingumo balas požeminiam vandeniu galiai svyruoti nuo 25 iki 600 ir pagal jį objektai suskirstomi į tris grupes:

- Balas <200 – néra didelės požeminio vandens taršos;
- Balas nuo 200 iki 300 – didelė požeminio vandens tarša;
- Balas >300 – labai didelė požeminio vandens tarša.

Galutinis objekto pavojingumo balas gaunamas susumavus pavojingumo gruntu ir požeminiam vandeniu balus ir jis gali svyruoti nuo 25 iki 795.


## 4. Tyrimo rezultatai

### 4.1. Geologinė sąranga

Tirtos teritorijos geologinį pjūvį iki tiesiogiai gręžiniai ištirto gylio sudaro dirvožemio (pd IV), pilto grunto (t IV) ir natūraliai slūgsančių smėlingų (gt III bl) bei molingų (lg III bl, gt III bl) nuogulų sluoksniai (4 pav., žr. 3 priedą). Teritorijos žemės paviršius ties tyrimo taškais padengtas 0,1 m storio dirvožemio sluoksniu. Žemiau sutinkamas 0,3–1,5 m storio pilto grunto sluoksnis. Jį sudaro priesmélis ir priemolis, vietomis su gausiu žvyru, betonas, smélis su žvyru. Po piltu gruntu, o pietrytinėje teritorijos dalyje po dirvožemiu, 0,1–1,6 m gylyje, slūgso 1,2–3,1 m storio priesmélis sluoksnis. Dar žemiau, 2,6–4,7 m gylyje, sutinkamas 1,0–4,8 m storio priemolio sluoksnis. Pastarojo 1,0 m storio sluoksnis pietvakarinėje teritorijos dalyje, 0,6 m gylyje, išiterpia tarp pilto grunto ir priesmélis. Šiaurės rytinėje teritorijos dalyje po priesméliu, 1,6 m gylyje, slūgso 3,9 m storio molio sluoksnis. Po juo, 5,5 m gylyje, sutinkamas 0,5 storio smulkiojo smėlio sluoksnis. Pastarojo 1,0 m storio sluoksnis pietrytinėje teritorijos dalyje, 2,6 m gylyje, išiterpia tarp priesmélis ir priemolio. Pietvakarinėje teritorijos dalyje po priemolio sluoksniu, 7,5 m gylyje, slūgso 1,5 m storio vidutinio rupumo smėlio sluoksnis.

### 4.2. Hidrogeologinės sąlygos

Gruntinis vanduo išplitęs visoje tirtoje teritorijoje, jis kaupiasi vidutinio rupumo ir smulkiojo smėlio sluoksniuose bei priemolyje išplitusiouose smėlio lęšiuose (4 pav., žr. 3 priedą). Gruntinis vanduo didžiojoje teritorijos dalyje turi spūdį. Gruntinio vandens lygis yra 1,96–2,97 m gylyje nuo žemės paviršiaus (114,41–114,94 m abs. a.). Gruntinis vanduo filtruojasi pietų-pietryčių kryptimi (5 pav.). Vandenių talpinančių nuogulų filtracijos koeficientas  $k$  siekia 6,1 m per parą (žr. 6 priedą). Gruntinio vandens paviršiaus vidutinis hidraulinis gradientas  $I$  yra 0,045. Taigi apytikslis nutekančio gruntinio vandens tikrasis filtracijos greitis  $v_t$ , o taip pat ir maksimalus inertiskų vandenye ištirpusių teršalų migracijos greitis, yra apie 1,37 m per parą.



**4 pav. Geologiniai-hidrogeologiniai pjūviai I-I, II-II**



#### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- 1K** 2.97  
114.53 - kartiruojantis grėžinys ir jo Nr.: skaitiklyje - gruntu vandens gylis, m; vardiklyje - gruntu vandens lygio absolitusis aukštis, m
- 114.50° - gruntu vandeningo sluoksnio hidroizohipsė ir jos abs. a., m
- - gruntu vandens filtracijos kryptis

5 pav. Gruntu vandens hidrodinaminė schema

#### 4.3. Grunto užterštumas

Kaip jau minėta, grunte buvo tirti sunkieji metalai, naftos ir daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai, organinė anglis, grunto mechaninė sudėtis (žr. 6 priedą).

Grunto užterštumas vertintas vadovaujantis LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ ir Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais [2, 3].

Normuojamą sunkiųjų metalų koncentracijos ribinių verčių (RV) neviršija (2 lentelė). Pažymėtina, kad nustatyta aukšta (iki 2142 mg/kg) aliuminio, tipinės teršiančios medžiagos, koncentracija.

Naftos ir daugiaciklių aromatinių angliavandenilių koncentracijos RV taip pat neviršija, o vietomis jų visai neaptikta (2, 3 lentelės).

2 lentelė. Sunkiųjų metalų, daugiaciklių aromatinių angliavandenilių ir organinės anglies koncentracijos grunte bei jų palyginimas su RV

Eil. Nr.	Analitė	Mato vnt.	RV*	Nustatyta koncentracija, C				$C_{\max}/$ RV
				1K (0,10–0,30 m)	2K (0,10–0,30 m)	3K (0,15–0,30 m)	4K (0,10–0,30 m)	
1. Sunkieji metalai								
1.1.	Kadmis	mg/kg	3	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<1,0
1.2.	Chromas		600	20,5	23,4	13,9	22,4	<1,0
1.3.	Varis		200	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<1,0
1.4.	Nikelis		300	11,6	13,1	<10,0	12,9	<1,0
1.5.	Švinas		500	<10,0	<10,0	<10,0	<10,0	<1,0
1.6.	Cinkas		1200	99,6	32,0	28,2	27,8	<1,0
1.7.	Gyvsidabris		1	<0,07	0,1	<0,07	<0,07	<1,0
1.8.	Aluminis		-	2142	1563	1003	1694	-
2. Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai								
2.1.	Naftalenas	mg/kg	160	<0,06	-	<0,06	-	<1,0
2.2.	1-Metilnaftalenas		-	<0,05	-	<0,05	-	-
2.3.	2-Metilnaftalenas		4000	<0,03	-	<0,03	-	<1,0
2.4.	Acenaftilenas		-	<0,02	-	<0,02	-	-
2.5.	Acenaftenas		-	<0,02	-	<0,02	-	-
2.6.	Fluorenas		-	0,021	-	<0,02	-	-
2.7.	Fenantrenas		1600	0,173	-	<0,02	-	<1,0
2.8.	Antracenas		2000	0,049	-	<0,02	-	<1,0
2.9.	Fluorantenas		240	0,263	-	<0,02	-	<1,0
2.10.	Pirenas		1000	0,221	-	<0,02	-	<1,0
2.11.	Benz(a)antracenas		-	0,125	-	<0,02	-	-
2.12.	Chrizenas		19	0,130	-	<0,02	-	<1,0
2.13.	Benzo(b)fluorantenas		30	0,171	-	<0,02	-	<1,0
2.14.	Benzo(k)fluorantenas		400	0,065	-	<0,02	-	<1,0
2.15.	Benzo(a)pirenas		3	0,136	-	<0,02	-	<1,0
2.16.	Inden(1,2,3-cd)pirenas		390	0,097	-	<0,03	-	<1,0
2.17.	Dibenz(a,h)antracenas		-	0,029	-	<0,02	-	-
2.18.	Benz(g,h,i)perilenas		4600	0,072	-	<0,02	-	<1,0
3. Kitos analitės								
3.1.	Organinė anglis	gC/100g	-	0,60	1,14	0,30	0,55	-

\*Pastaba. RV priimta pagal Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus mažai taršai jautrioms (IV kategorija) teritorijoms [3].

3 lentelė. Naftos angliavandenilių koncentracijos grunte  
ir jų palyginimas su RV

Bandinio paēmimo vieta	Bandinio paēmimo gylis, m	Grunto litologinė sudėtis	RV bendram NP kiekiui*	Bendras NP kiekis (svorio metodu – $C_{>10}$ )	Benzino eilės ( $C_6-C_{10}$ ) angliavandeniliai	Dyzelino eilės ( $C_{11}-C_{28}$ ) angliavandeniliai	Naftos angliavandenilių ( $C_{29}-C_{40}$ ) suma	Bendras NP kiekis ( $C_6-C_{40}$ )	Bendras NP kiekis / RV
1K (0,10–0,30 m)	molinis	15000	120	<0,25	<100	118	118	<1,0	
2K (0,10–0,30 m)		8000	142	<0,25	-	-	-	<1,0	
3K (0,15–0,30 m)		-	<100	<0,25	<100	<100	<100	-	
4K (0,10–0,30 m)		-	<100	<0,25	-	-	-	-	

\*Pastaba. RV priimta pagal LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ taršai mažai jautrioms (IV kategorija) teritorijoms [2].

#### 4.4. Gruntinio vandens užterštumas

Kaip jau minėta, gruntiniame vandenye buvo tirti sunkieji metalai, bendroji cheminė sudėtis, organinė medžiaga ir naftos angliavandeniliai (žr. 6 priedą).

Gruntinio vandens užterštumas vertintas vadovaujantis LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ ir Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais [2, 3].

Nustatytos sunkiųjų metalų koncentracijos RV neviršija (4 lentelė). Pagal HN 24:2003, aliuminio koncentracija iki 130,4 karto viršija specifikuotą rodiklio vertę (SRV) [4]. Pažymėtina, kad pagal minėtą dokumentą aliuminis yra indikatorinis geriamojo vandens rodiklis, kuris tiesiogiai nesietinas su kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai [4].

Analizuojant gruntinio vandens bendrają cheminę sudėtį matyti, kad visų normuojamų jonų koncentracijos atitinka normatyvų reikalavimus (4 lentelė).

Naftos angliavandenilių neaptikta (4 lentelė).

4 lentelė. Gruntinio vandens kokybės laboratorinių tyrimų duomenys  
ir jų palyginimas su RV, SRV

Eil. Nr.	Analitė	Mato vnt.	RV/ SRV*	Nustatyta koncentracija, C				$C_{\max}/$ RV, SRV*
				1K	2K	3K	4K	
1. Sunkieji metalai								
1.1.	Kadmis	$\mu\text{g/l}$	6 <sup>(2)</sup>	<0,3	<0,3	1,47	3,5	<1,0
1.2.	Chromas		100 <sup>(2)</sup>	27,0	<5,0	18,7	12,1	<1,0
1.3.	Varis		2000 <sup>(2)</sup>	<10,0	<10,0	<10,0	120	<1,0
1.4.	Nikelis		100 <sup>(2)</sup>	22,8	<4,0	72,2	60,0	<1,0
1.5.	Švinas		75 <sup>(2)</sup>	58,3	24,2	64,7	38,0	<1,0
1.6.	Cinkas		1000 <sup>(2)</sup>	27,1	61,8	195	204	<1,0
1.7.	Gyvsidabris		1 <sup>(2)</sup>	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<1,0
1.8.	Aliuminis		200 <sup>(3)</sup>	3751	694	26070	11390	130,4
2. Makrokomponentai								
2.1.	Cl <sup>-</sup>	$\text{mg/l}$	500 <sup>(2)</sup>	13,64	12,67	26,55	15,13	<1,0
2.2.	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>		1000 <sup>(2)</sup>	29,1	11,09	56,42	13,29	<1,0
2.3.	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>		-	441	566	286	177	-
2.4.	CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>		-	0,217	0,278	0,141	0,087	-
2.5.	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>		1 <sup>(2)</sup>	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<1,0
2.6.	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>		100 <sup>(2)</sup>	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
2.7.	Na <sup>+</sup>		-	7,65	11,55	10,03	5,85	-
2.8.	K <sup>+</sup>		-	3,69	5,31	2,23	4,73	-
2.9.	Ca <sup>2+</sup>		-	140,1	147	107,8	71,68	-
2.10.	Mg <sup>2+</sup>		-	20,9	22,78	18,66	10,44	-
2.11.	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>		-	0,473	0,634	<0,02	<0,02	-
3. Bendrieji rodikliai								
3.1.	Bendrasis kietumas	$\text{mg-ekv/l}$	-	8,71	9,21	6,92	4,44	-
3.2.	Karbonatinis kietumas		-	7,23	9,21	4,69	2,90	-
3.3.	Nekarbonatinis kietumas		-	1,48	0,00	2,23	1,53	-
3.4.	Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	$\text{mg/l}$	-	657	777	508	298	-
3.5.	CO <sub>2</sub> pusiausvyrinis		-	64,11	76,77	19,22	10,60	-
3.6.	pH	$\text{pH vienetai}$	-	7,13	7,15	7,47	7,53	-
3.7.	Savitasis elektros laidis		-	731	878	582	308	-
3.8.	Permanganato skaičius	$\mu\text{S/cm}^{25^\circ}\text{C}$	-	6,77	7,38	3,08	7,08	-
3.9.	ChDS		-	28	39	17	32	-
4. Naftos angliavandeniliai								
4.1.	Benzenas	$\mu\text{g/l}$	-	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	-
4.2.	Toluenas		-	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	-
4.3.	Etilbenzenas		-	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	-
4.4.	m- ir p- Ksilenei		-	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	-
4.5.	o- Ksilenas		-	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	-
4.6.	TMB suma		-	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	-
4.7.	Aromatinių angliavandenilių suma		-	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	-
4.8.	Benzino eilės (C <sub>6</sub> –C <sub>10</sub> ) angliavandeniliai	$\text{mg/l}$	10 <sup>(1)</sup>	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<1,0
4.9.	Naftos angliavandenilių indeksas (C <sub>10</sub> –C <sub>40</sub> )		10 <sup>(1)</sup>	-	<0,1	-	<0,1	<1,0

\*Pastabos. RV priimta pagal:

(1 – LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ [2];

(2 – Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus [3].

SRV priimta pagal (3 – HN 24:2003 [4].

#### 4.5. Objekto pavojingumas aplinkai

Objekto pavojingumas aplinkai vertintas naudojant LGT pateiktą vertinimo metodiką [6]. Detalus objekto pavojingumo vertinimas pateiktas 7 priede. Gauti tokie vertinimo rezultatai:

- *Taršos pavojingumas gruntu – 20 balų.* Išvada – nėra didelės grunto taršos rizikos. Rekomenduojamas ekogeologinis tyrimas keičiant teritorijos naudojimo paskirtį.
- *Taršos pavojingumas vandeniu – 55 balai.* Išvada – nėra didelės požeminio vandens taršos rizikos.
- *Bendras taršos pavojingumas* yra 75 balai.

### Išvados

1. Vadovaujantis Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais ir atsižvelgiant į sklypo faktinę padėtį ekosistemoje pagal jautrumą taršai jis priskirtinas mažai jautrių taršai (IV kategorija) teritorijų grupei.

2. Teritorijos geologinį pjūvį iki tiesiogiai grėžiniais ištirto 9,0 m gylio sudaro dirvožemio, pilto grunto ir natūraliai slūgsančių smėlingų bei molingų nuogulų sluoksniai. Teritorijos žemės paviršius ties tyrimo taškais padengtas 0,1 m storio dirvožemio sluoksniu. Žemiau sutinkamas iki 1,5 m storio pilto grunto sluoksnis. Po juo, o pietrytinėje teritorijos dalyje po dirvožemiu slūgso iki 3,1 m storio priesmėlio sluoksnis. Dar žemiau sutinkamas iki 4,8 m storio priemolio sluoksnis. Šiaurės rytinėje teritorijos dalyje po priesmeliu slūgso 3,9 m storio molio sluoksnis. Po juo sutinkamas 0,5 storio smulkiojo smėlio sluoksnis. Pietvakarinėje teritorijos dalyje po priemolio sluoksniu slūgso 1,5 m storio vidutinio rupumo smėlio sluoksnis.

3. Gruntinis vanduo išplitęs visoje teritorijoje, jis kaupiasi vidutinio rupumo ir smulkiojo smėlio sluoksniuose bei priemolyje išplitusiouose smėlio lęšiuose. Gruntinio vandens lygis yra 1,96–2,97 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Gruntinis vanduo filtruojasi pietų-pietryčių kryptimi, jo tikrasis filtracijos greitis yra apie 1,37 m per parą.

4. Grunte buvo tirti sunkieji metalai, naftos ir daugiacikliai aromatiniai anglavandeniliai, organinė anglis, grunto mechaninė sudėtis. Tirtų analičių koncentracijos atitinka ribines vertes.

5. Gruntiniame vandenye buvo tirti sunkieji metalai, bendroji cheminė sudėtis, organinė medžiaga ir naftos anglavandeniliai. Tirtų analičių koncentracijos taip pat atitinka ribines vertes.

6. Objekto pavojingumą vertinant pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Užterštų teritorijų pavojingumo vertinimo metodiką, bendras taršos pavojingumas yra 75 balai.

7. Atsižvelgiant į teritorijos preliminariojo ekogeologinio tyrimo rezultatus, *detalusis ekogeologinis tyrimas nerekomenduojamas*.

## **Literatūra**

1. Ekogeologinių tyrimų reglamentas. Žin., 2008, Nr. 71-2759.
2. LAND 9-2009 „Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“. Žin., 2009, Nr. 140-6174.
3. Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai. Žin., 2008, Nr. 53-1987.
4. Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Žin., 2003, Nr. 79-3606.
5. Valstybinė geologijos informacinė sistema GEOLIS. [www.lgt.lt](http://www.lgt.lt).
6. Užterštų teritorijų pavojingumo vertinimo metodika. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Vilnius, 2007.



## **Priedai**

**1 priedas**

**Leidimai tirti žemės gelmes bei atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką  
teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus**



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA  
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS

L E I D I M A S  
TIRTI ŽEMĖS GELMES

2002-04-17 Nr. 13

(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymu, leidžiamą

Uždarajai akcinei bendrovei "GROTA"

(juridinio asmens pavadinimas)

(kodas 2093864, buveinė (adresas) Eišiškių pl. 26, LT-2038 Vilnius)

nuo 2002 m. balandžio 19 d.

(leidimo įsigaliojimo data)

a t l i k t i :

požeminio vandens (visų rūsių, taip pat žemės gelmių šiluminės energijos) paieška ir žvalgyba;

hidrogeologini, geochemini, ekogeologini ir inžinerini geologini žemės gelmių kartografavimai;

inžinerini geologini (geotechnini) tyrimai;

ekogeologini tyrimai;

geofizikini tyrimai;

mechanini kartografavimo, inžineriniu techniniu, eksplotaciniu vandeniu tiekti, stebėjimo ir kitos paskirties grežinių grežima ir likvidavimai.

Direktorius



*J. Mockevičius*  
(parašas)

Juozas Mockevičius  
(Vardas ir pavardė)



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

### LEIDIMAS

**ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ ISMETAMU I APLINKĄ TERŠALUI IR  
TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE MATAVIMUS IR TYRIMUS**

(galioja tik kartu su priedu ir tik prieđe nurodytiems nustatomiems parametramis tyrimų objektuose)

2011 m. gegužės 20 d. 1AT-289

Vilnius

**UAB „Gota“ Analitinė laboratorija**

Eišiškių pl. 26, LT-02184 Vilnius, tel. 216 4389, faks. 216 4285

(laboratorijos pavadinimas, pavaldumas, adresas, telefonas, faksas)

UAB „Gota“ Analitinė laboratorija atitinka Leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų i aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. išakymu Nr. D1-711 (Žin., 2005, Nr. 4-81; 2007, Nr. 108-4444), reikalavimus ir gali atlikti matavimus ir tyrimus, nurodytus leidimo priede.

Direktorius

A.V.

Raimondas Sakalauskas

(parasas)



**2 priedas**

**Gręžinių koordinačių ir altitudžių žiniaraštis**

Gręžinio Nr.	Išgręžimo data	Koordinatės pagal LKS-94, m		Abs. a., m		
		X	Y	Žemės paviršius	Pjezometro kamieno viršus	Vandens lygis, 2016-01-27
1K	2016-01-26	6033445	501344	117,50	118,13	114,53
2K		6033536	501303	116,92	117,38	114,93
3K		6033550	501392	116,90	117,50	114,94
4K		6033457	501424	117,21	117,73	114,41

Duomenys surašyti teisingai

UAB „GROTA“ inžinierė hidrogeologė J. Vegėlytė







**3 priedas**

**Gręžinių geologiniai-techniniai pjūviai**

### GRĘŽINIO NR. 1K GEOLOGINIS-TECHNINIS PJŪVIS

Objektas	Sklypas Alytaus m., Artojų g. 3A
----------	----------------------------------



Gręžimo būdas	Sraigtinis, UGB-1VS staklémis
Gręžėjas	Meistras - A. Šukšta, padėjėjas - R. Murauskas
Inž. hidrogeologė	J. Vegelytė 
Išgręžimo data	2016-01-26


Pastaba: papildomi duomenys apie gręžinį kitoje pusėje.

## PAPILDOMI DUOMENYS APIE GREŽINI

1.	Grežinio žiočių abs. a., m			a	žemės paviršius		117.50
				b	grėžinio vamzdžio viršus		118.13
2.	Vandens gylis (H), m	a b	data H	2016-01-27 2.97			
3.	Uolienos bandiniai	Nr. 1 2	gylis, m 0.1-0.3 7.5-7.7	1	2	1	2
4.	Darbinės vamzdžių kolonos medžiaga	PVCH					
5.	Filtras	a b c d	medžiaga tipas skvarbumas užpilas	PVCH perforuotas vamzdis, apvyniotas PVCH tinkleliu ---			
6.	Grežiant naudota	a b	plovimo skiedinys kitos medžiagos	---			
7.	Grežinys išvalytas	---					
8.	Grežinio žiočių schema:						
9.	Pastabos:						
	1. Akivaizdus uolienos užterštumo naftos produktais laipsnis:						
	Akivaizdžiai švari: vizualių ir organoleptinių (kvapas) uolienos užterštumo požymiu nėra;						
	1 - mažai užteršta: jaučiamas silpnas naftos produktų kvapas, fizinės-mechaninės uolienos savybės pagal vizualius požymius nepakitusios;						
	2 - vidutiniškai užteršta: uoliena skleidžia ryškų naftos produktų kvapą, patamsėjusi jos natūrali spalva;						
	3 - labai užteršta: uoliena skleidžia stiprų naftos produktų kvapą, natūrali spalva patamsėjusi ir dažnai visiškai juoda, grūdeliai blizga, riebaluoti.						
	2. Uolienos bandinių sutartinis žymėjimas:						
	1 ○	- uolienos bandinys granuliometrinei analizei ir jo Nr.;					
	2 △	- uolienos bandinys naftos produktų kiekybinei analizei ir jo Nr.;					
	3 ▲	- uolienos bandinys naftos produktų kokybinei analizei ir jo Nr.,					
	4 ●	- uolienos bandinys kompleksinei analizei ir jo Nr.					

## GRĘŽINIO NR. 2K GEOLOGINIS-TECHNINIS PJŪVIS

Objektas	Sklypas Alytaus m., Artojų g. 3A
----------	----------------------------------



Gręžimo būdas	Sraigtinis, UGB-1 VS staklėmis
Gręžėjas	Meistras - A. Šukšta, padėjėjas - R. Murauskas
Inž. hidrogeologė	J. Vegėlytė 
Išgręžimo data	2016-01-26


Pastaba: papildomi duomenys apie gręžinį kitoje pusėje.

## PAPILDOMI DUOMENYS APIE GREŽINIĮ

1.	Grežinio žiočių abs. a., m	a	žemės paviršius				116.92
		b	grežinio vamzdžio viršus				117.38
2.	Vandens gylis (H), m	a b	data H	2016-01-27 1.99			
	Uolienos bandiniai						
3.	Nr.	gylis, m	1	2	1	2	1
	1	0.1-0.3					2
4.	Darbinės vamzdžių kolonos medžiaga	PVCH					
5.	Filtras	a b c d	medžiaga tipas skvarbumas užpilas	PVCH perforuotas vamzdis, apvyniotas PVCH tinkleliu ---			
		a b	plovimo skiedinys kitos medžiagos	---			
6.	Gręžiant naudota						
7.	Gręžinys išvalytas		---				
8.	Grežinio žiočių schema:						
9.	Pastabos:						
	1. Akivaizdus uolienos užterštumo naftos produktais laipsnis:						
	Akivaizdžiai švari: vizualių ir organoleptinių (kvapas) uolienos užterštumo požymių nėra;						
	1 - mažai užteršta: jaučiamas silpnas naftos produktų kvapas, fizinės-mechaninės uolienos savybės pagal vizualius požymius nepakitusios;						
	2 - vidutiniškai užteršta: uoliena skleidžia ryškų naftos produktų kvapą, patamsėjusi jos natūrali spalva;						
	3 - labai užteršta: uoliena skleidžia stiprų naftos produktų kvapą, natūrali spalva patamsėjusi ir dažnai visiškai juoda, grūdeliai blizga, riebaluoti.						
	2. Uolienos bandinių sutartinis žymėjimas:						
	 - uolienos bandinys granuliometrinei analizei ir jo Nr.;						
	 - uolienos bandinys naftos produktų kiekybinei analizei ir jo Nr.;						
	 - uolienos bandinys naftos produktų kokybinei analizei ir jo Nr.,						
	 - uolienos bandinys kompleksinei analizei ir jo Nr.						

### GREŽINIO NR. 3K GEOLOGINIS-TECHNINIS PJŪVIS

Objektas	Sklypas Alytaus m., Artojų g. 3A									
----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Grežimo būdas	Sraigtinis, UGB-1VS staklėmis
Grežėjas	Meistras - A. Šukšta, padėjėjas - R. Murauskas
Inž. hidrogeologė	J. Vegelytė 
Išgręžimo data	2016-01-26

Pastaba: papildomi duomenys apie grežinį kitoje pusėje.

# PAPILDOMI DUOMENYS APIE GRĘŽINI

1.	Gręžinio žiočių abs. a, m	a	žemės paviršius			116.9	
		b	gręžinio vamzdžio viršus			117.5	
2.	Vandens gylis (H), m	a b	data H	2016-01-27 1.96			
	Uolienos bandiniai						
3.	Nr.	gylis, m	1	2	1	2	1
	1	0.15-0.3					
	2	5.5 - 5.7					
4.	Darbinės vamzdžių kolonos medžiaga	PVCH					
5.	Filtras	a b c d	medžiaga tipas skvarbumas užpilas	PVCH perforuotas vamzdis, apvyniotas PVCH tinkleliu ---			
		a b	plovimo skiedinys kitos medžiagos	---			
6.	Gręžiant naudota						
7.	Gręžinys išvalytas		---				
8.	Gręžinio žiočių schema:						
9.	Pastabos:						
	1. Akivaizdus uolienos užterštumo naftos produktais laipsnis:						
	Akivaizdžiai švari: vizualių ir organoleptinių (kvapas) uolienos užterštumo požymiu nėra;						
	1 - mažai užteršta: jaučiamas silpnas naftos produktų kvapas, fizinės-mechaninės uolienos savybės pagal vizualius požymius nepakitusios;						
	2 - vidutiniškai užteršta: uoliena skleidžia ryškų naftos produktų kvapą, patamsėjusi jos natūrali spalva;						
	3 - labai užteršta: uoliena skleidžia stiprų naftos produktų kvapą, natūrali spalva patamsėjusi ir dažnai visiškai juoda, grūdeliai blizga, riebaluoti.						
	2. Uolienos bandinių sutartinis žymėjimas:						
	<input checked="" type="radio"/> 1 - uolienos bandinys granuliometrinei analizei ir jo Nr.;						
	<input checked="" type="radio"/> 2 - uolienos bandinys naftos produktų kiekybinei analizei ir jo Nr.;						
	<input checked="" type="radio"/> 3 - uolienos bandinys naftos produktų kokybinei analizei ir jo Nr.,						
	<input checked="" type="radio"/> 4 - uolienos bandinys kompleksinei analizei ir jo Nr.						

## GRĘŽINIO NR. 4K GEOLOGINIS-TECHNINIS PJŪVIS


Objektas	Sklypas Alytaus m., Artojų g. 3A
----------	----------------------------------

Mas- telis 1:50	Sluo- ksnio Nr.	Sluo- ksnio gylis,m	Sluo- ksnio storis, m	Geologinis indeksas	Litologinis stulpelis	Uolie- nos vande- ningu- mas	Uolienos akvaizdaus užterštumo NP laipsnis			Uolienos bandiniai Nr. rūšis	Gręžinio konstrukcija
							1	2	3		
1	1	0.1	0.1	pd IV						1	
2	2	2.6	2.5	gt III bl			2.80			2	
3	3	3.6	1.0	gt III bl							
4	4	4.6	1.0	gt III bl							
5											
6											
7											
8											
9											

Gręžimo būdas	Sraigtinis, UGB-1VS staklėmis
Gręžėjas	Meistras - A. Šukšta, padėjėjas - R. Murauskas
Inž. hidrogeologė	J. Vegelytė
Išgręžimo data	2016-01-26

Pastaba: papildomi duomenys apie gręžinį kitoje pusėje.

## PAPILDOMI DUOMENYS APIE GREŽINIĮ

1.	Grežinio žiočių abs. a., m	a	žemės paviršius		117.21
		b	grežinio vamzdžio viršus		
2.	Vandens gylis (H), m	a b	data H	2016-01-27 2.80	
3.	Uolienos bandiniai				
	Nr.	gylis, m	1	2	1
	1	0.1-0.3			2
	2	3.2-3.4			
4.	Darbinės vamzdžių kolonos medžiaga	PVCH			
5.	Filtras	a b c d	medžiaga tipas skvarbumas užpilas	PVCH perforuotas vamzdis, apvyniotas PVCH tinkleliu ---	
		a b	plovimo skiedinys kitos medžiagos	---	
6.	Gręžiant naudota	a b	plovimo skiedinys kitos medžiagos	---	
7.	Gręžinys išvalytas		---		
8.	Grežinio žiočių schema:				
					
9.	Pastabos:				
	1. Akivaizdus uolienos užterštumo naftos produktais laipsnis:				
	Akivaizdžiai švari: vizualių ir organoleptinių (kvapas) uolienos užterštumo požymiu nėra;				
	1 - mažai užteršta: jaučiamas silpnas naftos produktų kvapas, fizinės-mechaninės uolienos savybės pagal vizualius požymius nepakitusios;				
	2 - vidutiniškai užteršta: uoliena skleidžia ryškų naftos produktų kvapą, patamsėjusi jos natūrali spalva;				
	3 - labai užteršta: uoliena skleidžia stiprų naftos produktų kvapą, natūrali spalva patamsėjusi ir dažnai visiškai juoda, grūdeliai blizga, riebaluoti.				
	2. Uolienos bandinių sutartinis žymėjimas:				
	1 ⊖ - uolienos bandinys granuliometrinei analizei ir jo Nr.;				
	2 △ - uolienos bandinys naftos produktų kiekybinei analizei ir jo Nr.;				
	3 ▲ - uolienos bandinys naftos produktų kokybinei analizei ir jo Nr.,				
	4 ◆ - uolienos bandinys kompleksinei analizei ir jo Nr.				



**4 priedas**

**Grunto ir požeminio vandens bandinių ėmimo protokolai**

Objektas: Sklypas  
Adresas: Alytaus m., Artojų g. 3A

### Grunto bandinių protokolas

Bandinio Nr.	Gylis, m	Koordinatės LKS-94, m		Paėmimo data	Mechaninė sudėtis	Organoleptinės savybės	Èmimo įranga	Bandinių rūšis*					
		X	Y					M-GR	NP-GR	BEA-GR	NPind-GR	DAA-GR	C-GR
1K	0,10–0,30 7,50–7,70	6033445	501344		ivairus smėlis			+	+	+		+	+
2K	0,10–0,30	6033536	501303		ivairus		strąginis grąžtas	+	+	+		+	+
3K	0,15–0,30 5,50–5,70	6033550	501392	2016-01-26	smėlis			+	+	+		+	+
4K	0,10–0,30 3,20–3,40	6033457	501424		priesmėlis smėlis			+	+	+		+	+

\* Bandinių rūšis:

M-GR - sunkieji metalai

NP-GR - naftos anglavandeniliai (svorio metodu –  $C_{>10}$ )

BEA-GR - benzino eilės ( $C_6-C_{10}$ ) angliavandeniliai

NPind-GR - naftos anglavandenilių indeksas ( $C_{10}-C_{40}$ )

DAA-GR - daugiačikliai aromatiniai angliavandeniliai

C-GR - organinė anglis

GRAN - grunto mechaninė sudėtis

Laboratorijos: UAB „GROTA“, VMTI Fizinių ir technologijos mokslo centro

Bandinius paėmė: UAB „GROTA“ inžinierė hidrogeologė J. Vegelytė  


Objektas: Sklypas  
Adresas: Alytaus m., Artojų g. 3A

### Požeminio vandens bandinio protokolas

Grėžinio Nr.	1K
--------------	----

Koordinatės LKS-94, m	X	Y
	6033445	501344

Data	2016-01-27
------	------------

Laikas	11:30
--------	-------

#### Grėžinio parametrai:

Grėžinio gylis nuo žemės paviršiaus, m	9,00
Vandens gylis nuo žemės paviršiaus, m	2,97
Grėžinio vidinis skersmuo, mm	28
Vandens stulpo grėžinyje tūris, l	3,7

#### Išpumpavimo parametrai:

Siurblio tipas	vibracinė žarna
Vandens pakėlimo vamzdžiai ar žarnos	PVCH žarna, d 12 mm
Siurblio nuleidimo gylis	iki grėžinio dugno
Oro temperatūra, °C	5
Išsiurbimo debitas, l/s	0,03
Išsiurbimo trukmė, min.	7
Išsiurbto vandens tūris, l	12,6

#### Vandens savybės išpumpavimo metu:

Išpumpavimo trukmė	1 min.	5 min.	10 min.	15 min.	20 min.
T, °C					
Ištirpęs O <sub>2</sub> , mg/l					
SEL, µS/cm 25 °C					
Drumstumas					
Eh, mV					
pH, v.d.	7,12	7,13	7,13		

Analizės rūšis:	BChA, ChDS, BEA, M
-----------------	--------------------

Laboratorijos:	UAB „GROTA“
----------------	-------------

Bandinius paėmė: UAB „GROTA“ inžinierė hidrogeologė J. Vegėlytė

Objektas: Sklypas  
Adresas: Alytaus m., Artojų g. 3A

### Požeminio vandens bandinio protokolas

Gręžinio Nr.	2K
--------------	----

Koordinatės LKS-94, m	X 6033536	Y 501303
-----------------------	--------------	-------------

Data	2016-01-27
------	------------

Laikas	12:10
--------	-------

#### Gręžinio parametrai:

Gręžinio gylis nuo žemės paviršiaus, m	7,50
Vandens gylis nuo žemės paviršiaus, m	1,99
Gręžinio vidinis skersmuo, mm	28
Vandens stulpo gręžinyje tūris, l	3,4

#### Išpumpavimo parametrai:

Siurblio tipas	vibracinė žarna
Vandens pakėlimo vamzdžiai ar žarnos	PVCH žarna, d 12 mm
Siurblio nuleidimo gylis	iki gręžinio dugno
Oro temperatūra, $^{\circ}\text{C}$	5
Išsiurbimo debitas, l/s	0,03
Išsiurbimo trukmė, min.	7
Išsiurbto vandens tūris, l	12,6

#### Vandens savybės išpumpavimo metu:

Išpumpavimo trukmė	1 min.	5 min.	10 min.	15 min.	20 min.
T, $^{\circ}\text{C}$					
Ištirpęs O <sub>2</sub> , mg/l					
SEL, $\mu\text{S}/\text{cm} 25^{\circ}\text{C}$					
Drumstumas					
Eh, mV					
pH, v.d.	7,15	7,13	7,15		

Analizės rūšis:	BChA, ChDS, BEA, NPInd, M
-----------------	---------------------------

Laboratorijos:	UAB „GROTA“
----------------	-------------

Bandinius paėmė: UAB „GROTA“ inžinierė hidrogeologė J. Vegėlytė 

Objektas: Sklypas  
Adresas: Alytaus m., Artojų g. 3A

### Požeminio vandens bandinio protokolas

Gręžinio Nr.	3K
--------------	----

Koordinatės LKS-94, m	X	Y
	6033550	501392

Data	2016-01-27
------	------------

Laikas	13:10
--------	-------

#### Gręžinio parametrai:

Gręžinio gylis nuo žemės paviršiaus, m	6,00
Vandens gylis nuo žemės paviršiaus, m	1,96
Gręžinio vidinis skersmuo, mm	28
Vandens stulpo gręžinyje tūris, l	2,5

#### Išpumpavimo parametrai:

Siurblio tipas	vibracinė žarna
Vandens pakėlimo vamzdžiai ar žarnos	PVCH žarna, d 12 mm
Siurblio nuleidimo gylis	iki gręžinio dugno
Oro temperatūra, $^{\circ}\text{C}$	5
Išsiurbimo debitas, l/s	0,03
Išsiurbimo trukmė, min.	6
Išsiurbto vandens tūris, l	10,8

#### Vandens savybės išpumpavimo metu:

Išpumpavimo trukmė	1 min.	5 min.	10 min.	15 min.	20 min.
T, $^{\circ}\text{C}$					
Ištirpęs O <sub>2</sub> , mg/l					
SEL, $\mu\text{S}/\text{cm}$	25				
Drumstumas					
Eh, mV					
pH, v.d.	7,45	7,47	7,47		

Analizės rūšis:	BChA, ChDS, BEA, M
-----------------	--------------------

Laboratorijos:	UAB „GROTA“
----------------	-------------

Bandinius paėmė: UAB „GROTA“ inžinierė hidrogeologė J. Vegėlytė

Objektas: Sklypas  
Adresas: Alytaus m., Artojų g. 3A

### Požeminio vandens bandinio protokolas

Gręžinio Nr.	4K
--------------	----

Koordinatės LKS-94, m	X	Y
	6033457	501424

Data	2016-01-27
------	------------

Laikas	14:00
--------	-------

#### Gręžinio parametrai:

Gręžinio gylis nuo žemės paviršiaus, m	4,50
Vandens gylis nuo žemės paviršiaus, m	2,80
Gręžinio vidinis skersmuo, mm	28
Vandens stulpo gręžinyje tūris, l	1,0

#### Išpumpavimo parametrai:

Siurblio tipas	vibracinė žarna
Vandens pakėlimo vamzdžiai ar žarnos	PVCH žarna, d 12 mm
Siurblio nuleidimo gylis	iki gręžinio dugno
Oro temperatūra, $^{\circ}\text{C}$	5
Išsiurbimo debitas, l/s	0,03
Išsiurbimo trukmė, min.	3
Išsiurbto vandens tūris, l	5,4

#### Vandens savybės išpumpavimo metu:

Išpumpavimo trukmė	1 min.	5 min.	10 min.	15 min.	20 min.
T, $^{\circ}\text{C}$					
Ištirpęs O <sub>2</sub> , mg/l					
SEL, $\mu\text{S}/\text{cm}$	25 $^{\circ}\text{C}$				
Drumstumas					
Eh, mV					
pH, v.d.	7,53	7,53	7,53		

Analizės rūšis:	BChA, ChDS, BEA, NPInd, M
-----------------	---------------------------

Laboratorijos:	UAB „GROTA“
----------------	-------------

Bandinius paėmė: UAB „GROTA“ inžinierė hidrogeologė J. Vegėlytė

**5 priekas**

**Grunto ir požeminio vandens bandinių  
laboratorinių tyrimų rūšys, metodai ir nustatymo ribos**

<b>Analitės rūšis</b>	<b>Analizės metodas</b>	<b>Matas</b>	<b>Mažiausia nustatymo riba</b>
1. Grunto analizė			
1.1. Sunkieji metalai:			
Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn,	LST ISO 11047:2004 B metodas	mg/kg	0,2–20
Hg	LST CEN/TS 16175-1:2013 1-a dalis	mg/kg	0,07
Al	LST EN ISO 15586:2004	µg/g	0,01
1.2. Naftos anglavandeniliai (svorio metodas – C <sub>&gt;10</sub> )	svorio	mg/kg	100
1.3. Benzino eilės (C <sub>6</sub> –C <sub>10</sub> ) anglavandeniliai	EPA 5021:1996	mg/kg	0,25
1.4. Naftos anglavandenilių indeksas (C <sub>10</sub> –C <sub>40</sub> )	ISO 16703:2004	mg/kg	100
1.5. Daugiacikliai aromatiniai anglavandeniliai	ISO 18287:2006	mg/kg	0,02–0,06
1.6. Organinė anglis	ISO 14235:1998	mgC/100g	50
1.7. Grunto mechaninė sudėtis	sietais	-	-
2. Gruntinio vandens analizė			
2.1. Sunkieji metalai:			
Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Al	LST EN ISO 15586:2004	µg/l	0,1–20
Hg	LST EN ISO 12846:2012 (be pagausinimo)	µg/l	0,25
2.2. Bendroji cheminė sudėtis:			
Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> , Ca <sup>2+</sup> , Mg <sup>2+</sup>	LST EN ISO 14911:2000	mg/l	1
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	LST EN ISO 14911:2000	mg/l	0,02
NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	LST EN ISO 10304-1:2009	mg/l	0,2
NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> , Cl <sup>-</sup> , SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	LST EN ISO 10304-1:2009	mg/l	1
HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	LST ISO 9963-1:1998	mmol/l	0,4
bendrasis kietumas	SVP_2011-17V	mmol/l	0,07
pH	LST ISO 10523:2012	vnt.d.	0
savitasis elektros laidis	LST EN 27888:2002	µS/cm	0,5
permanganato skaičius	LST EN ISO 8467:2002	mgO <sub>2</sub> /l	0,5
2.3. ChDS	ISO 15705:2002	mgO <sub>2</sub> /l	4,0
2.4. Benzino eilės (C <sub>6</sub> –C <sub>10</sub> ) anglavandeniliai	US EPA 8015B:1996	µg/l	20
2.5. Naftos anglavandenilių indeksas (C <sub>10</sub> –C <sub>40</sub> )	LAND 61-2003	mg/l	0,1

Duomenys surašyti teisingai

UAB „GROTA“ inžinierė hidrogeologė J. Vegėlytė

**6 priedas**

**Grunto ir požeminio vandens kokybės  
laboratorinių tyrimų duomenys**



UAB "GROTA" Analitinė laboratorija  
Eišiškių pl.26, LT-02184 Vilnius; tel.: 8-5-2164389, fax.: 8-52164185

INDIVIDUALIŲ GRUNTO CHEMINĖS SUDĖTIES RODIKLIŲ ANALIZĖS  
REZULTATŲ PROTOKOLAS

Užsakovas	UAB "GROTA"
Objektas	UAB "ALYTAUS ALIUMINIS" Alytuje, Artojų g. 3A
Punktas	1k (0,1-0,3m)
Mégino paémimo data	2016-01-26

Tirta analitė	Mato vnt.	Nustatyta vertė	Analizės metodas
Kadmis (Cd)	mg/kg	<0,2	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Chromas (Cr)	mg/kg	20,5	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Varis (Cu)	mg/kg	<10,0	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Nikelis (Ni)	mg/kg	11,6	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Švinas (Pb)	mg/kg	<10,0	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Cinkas (Zn)	mg/kg	99,6	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Gyvsidabris (Hg)	mg/kg	<0,07	LST CEN/TS 16175-1:2013. 1-a dalis.

Pastaba: mèginys ruošiamas pagal LST EN 16174:2012 standarto B metodą.

Analizę atliko:

Chemikas Dr. Andrius Kaminskas

Užsakymo Nr.: 160127GR009





UAB "GROTA" Analitinė laboratorija  
Eišiškių pl.26, LT-02184 Vilnius; tel.: 8-5-2164389, fax.: 8-52164185

INDIVIDUALIU GRUNTO CHEMINĖS SUDĖTIES RODIKLIŲ ANALIZĖS  
REZULTATŲ PROTOKOLAS

Užsakovas	UAB "GROTA"
Objektas	UAB "ALYTAUS ALIUMINIS" Alytuje, Artojų g. 3A
Punktas	2k (0,1-0,3m)
Mégino paémimo data	2016-01-26

Tirta analitė	Mato vnt.	Nustatyta vertė	Analizės metodas
Kadmis (Cd)	mg/kg	<0,2	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Chromas (Cr)	mg/kg	23,4	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Varis (Cu)	mg/kg	<10,0	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Nikelis (Ni)	mg/kg	13,1	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Švinas (Pb)	mg/kg	<10,0	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Cinkas (Zn)	mg/kg	32	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Gyvsidabris (Hg)	mg/kg	0,1	LST CEN/TS 16175-1:2013. 1-a dalis.

Pastaba: mèginys ruošiamas pagal LST EN 16174:2012 standarto B metodą.

Analizę atliko:

Chemikas Dr. Andrius Kaminskas

Užsakymo Nr.: 160127GR009


UAB "GROTA"  
LABORATORIJOS  
PROTOKOLAMS  
\* \* \*  
VILNIUS



UAB "GROTA" Analitinė laboratorija  
Eišiškių pl.26, LT-02184 Vilnius; tel.: 8-5-2164389, fax.: 8-52164185

INDIVIDUALIŲ GRUNTO CHEMINĖS SUDĖTIES RODIKLIŲ ANALIZĖS  
REZULTATŪ PROTOKOLAS

Užsakovas	UAB "GROTA"
Objektas	UAB "ALYTAUS ALIJUMINIS" Alytuje, Artojų g. 3A
Punktas	3k (0,15-0,3m)
Mėginio paėmimo data	2016-01-26

Tirta analitė	Mato vnt.	Nustatyta vertė	Analizės metodas
Kadmis (Cd)	mg/kg	<0,2	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Chromas (Cr)	mg/kg	13,9	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Varis (Cu)	mg/kg	<10,0	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Nikelis (Ni)	mg/kg	<10,0	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Švinas (Pb)	mg/kg	<10,0	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Cinkas (Zn)	mg/kg	28,2	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Gyvsidabris (Hg)	mg/kg	<0,07	LST CEN/TS 16175-1:2013. 1-a dalis.

Pastaba: mėginys ruošiamas pagal LST EN 16174:2012 standarto B metodą.

Analizę atliko:

Chemikas Dr. Andrius Kaminskas

Užsakymo Nr.: 160127GR009



UAB "GROTA" Analitinė laboratorija  
Eišiškių pl.26, LT-02184 Vilnius; tel.: 8-5-2164389, fax.: 8-52164185

INDIVIDUALIŲ GRUNTO CHEMINĖS SUDĖTIES RODIKLIŲ ANALIZĖS  
REZULTATŲ PROTOKOLAS

Užsakovas	UAB "GROTA"		
Objektas	UAB "ALYTAUS ALIUMINIS" Alytuje, Artojų g. 3A		
Punktas	4k (0,1-0,3m)		
Mėginio paėmimo data	2016-01-26		

Tirta analitė	Mato vnt.	Nustatyta vertė	Analizės metodas
Kadmis (Cd)	mg/kg	<0,2	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Chromas (Cr)	mg/kg	22,4	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Varis (Cu)	mg/kg	<10,0	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Nikelis (Ni)	mg/kg	12,9	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Švinas (Pb)	mg/kg	<10,0	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Cinkas (Zn)	mg/kg	27,8	LST ISO 11047:2004. B metodas.
Gyvsidabris (Hg)	mg/kg	<0,07	LST CEN/TS 16175-1:2013. 1-a dalis.

Pastaba: mėginys ruošiamas pagal LST EN 16174:2012 standarto B metodą.

Analizę atliko:

Chemikas Dr. Andrius Kaminskas

Užsakymo Nr.: 160127GR009

*A. Kavaliauskas*  
UAB "GROTA"  
LABORATORIJOS  
PROTOKOLAMS  
\* \* \*  
VILNIUS

**6 priedas**

**Sunkiųjų metalų koncentracijos grunte**

Bandinio Nr.	Bandinio paėmimo data	Al
		µg/g
1K (0,10–0,30)	2016-01-26	2142
2K (0,10–0,30)		1563
3K (0,15–0,30)		1003
4K (0,10–0,30)		1694

Laboratoriniai tyrimai atlikti VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro laboratorijoje

Duomenys surašyti teisingai

UAB „GROTA“ inžinierė hidrogeologė J. Vegelytė





Analitinė laboratorija

Vilnius, Eišiškių pl. 26

☎ (5)2164389

UŽSAKOVAS: UAB "GROTA"

MÈGINIŲ PAÈMIMO DATA: 2016-01-26

OBJEKΤAS: UAB "Alytaus alumininis" Alytus, Artojų g.3A

### Naftos produktų analizës grunte rezultatai

Mèginio paèmimo vieta	Grëžinio numeris	Gylis, m	mg NP /kg sauso grunto
Alytus, Artojų g.3A	1k	0,1-0,3	120
Alytus, Artojų g.3A	2k	0,1-0,3	142
Alytus, Artojų g.3A	3k	0,15-0,3	<100
Alytus, Artojų g.3A	4k	0,1-0,3	<100

Analizë atlikta svorio metodu.

Laboratorijos vadovė



Zita Šalaviejenė





Analitinė laboratorija

Vilnius, Eišiškių pl. 26

☎ (5)2164389

UŽSAKOVAS: UAB „GROTA“  
OBJEKTAS: UAB „Alytaus aliuminis“ Alytus, Artojų g.3A  
PAĖMIMO DATA: 2016-01-26

**Grunto analizės rezultatai  
NAFTOS PRODUKTŲ FRAKCIINĖ SUDĒTIS**

Punktas	Gylis, m	Frakcinė sudėtis mg/kg sauso grunto			
		$C_6 - C_{10}$	Naftos angliavande- nilių $C_{10}-C_{40}$ kiekis	Tame skaičiuje frakcijos	
				$C_{10} - C_{28}$	$C_{29} - C_{40}$
1k	0,1–0,3	<0,25	118	<100	118
2k	0,1–0,3	<0,25	—	—	—
3k	0,15–0,3	<0,25	<100	<100	<100
4k	0,1–0,3	<0,25	—	—	—

Naftos produktų  $C_6 - C_{10}$  frakcijos analizė atlikta EPA 5021:1996 metodu  
Naftos produktų  $C_{10} - C_{40}$  frakcijų analizė atlikta ISO 16703:2004 metodu

Chemikas

Tadas Misiūnas





UAB "Grota" Analitinė laboratorija  
Eišiskių pl.26, LT-02184 Vilnius; tel.: 8-5-2164389; fax.: 8-52164185

**DAUGIACIKLIŲ AROMATINIŲ ANGLJAVANDENILIŲ KONCENTRACIJOS GRUNTE ANALIZĖS  
REZULTATU PROTOKOLAS**

Užsakovas                    UAB "GROTA"

Mėginio paėmimo vieta		Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai		Acenapheniens		Fluorenaus		Antracenes		Pireneas		Chrizenas		Benz(b)fluoranteneas		Benz(k)fluoranteneas		Benz(a)pireneas		Inden(1,2,3-cd)pirenas		Dibenz(a,h)antracenas		Benz(g,h,i)perilenaas	
Objektas	Punktas	Paėmimo data	Nafthalenos	2-Metilmifaflalenas	Acenaphilenas	Fenantrenas	Fluorenaus	Antracenes	Fluoranteneas	Acenapheniens	Acenaphilenas	Chrizenas	Benz(a)antracenes	Benz(b)fluoranteneas	Benz(k)fluoranteneas	Benz(a)pireneas	Inden(1,2,3-cd)pirenas	Dibenz(a,h)antracenas	Benz(g,h,i)perilenaas	Inden(1,2,3-cd)pirenas	Dibenz(a,h)antracenas	Benz(a)pireneas	Inden(1,2,3-cd)pirenas	Dibenz(a,h)antracenas	Benz(g,h,i)perilenaas
UAB "ALYTAUS ALUMINIS" Alytuje, Artojų g. 3A	1k (0.1-0.3m)	2016-01-26	<0.06	<0.05	<0.03	<0.02	<0.02	0.021	0.173	0.049	0.263	0.221	0.125	0.13	0.171	0.065	0.136	0.097	0.029	0.072	0.021	0.021	0.021	0.021	0.021
	3k (0.150.3m)	2016-01-26	<0.06	<0.05	<0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02

Analizės metodas

Dujų chromatografija / masių spektrometrija, ISO 18287:2006

Analizė atliko: Chemikas Dr. Andrius Kaminskas

Užsakymo Nr.                    160127GR009





Analitinė laboratorija

Eišiškių pl. 26, Vilnius



(5)2164389

UŽSAKOVAS: UAB „GROTA“  
OBJEKΤAS: UAB „Alytaus aliuminis“ Alytus, Artojų g.3A  
PAĒMIMO DATA: 2016-01-26

Organinė anglis grunte  
Analizės rezultatai

Punktas	Gylis, m	g C/100g sauso dirv.
1k	0,1–0,3	0,60
2k	0,1–0,3	1,14
3k	0,15–0,3	0,30
4k	0,1–0,3	0,55

**Analizės metodas**

Fotometrinis metodas – ISO 14235:1998.

Chemikas

Tadas Misiūnas




# GRUNTO MECHANINĖS SUDĖTIES TYRIMO DUOMENYS

Objektas	Sklypas Alytuje, Artoju g. 3A
Grunto mėginio paėmimo vieta	Gręžinys Nr. 1K, int. 7,5-7,7 m
Grunto mėginio paėmimo data	2016-01-26
Grunto mėginij paėmė	UAB „GROTA“ J. Vėgelytė
Analizės rūšis	Granuliometrinė pagal LST CEN ISO/TS 17892-4:2005
Analizę atliko	UAB „GROTA“ J. Vėgelytė

a) Grunto mechaninė struktūris

d <sub>mn</sub>	< 0.063	< 0.20	< 0.60	< 2.00	< 6.30	< 20.0	< 63.0	< 200	> 200
% kiekis	7.81	39.26	80.06	93.86	100.00				

b) Grunto mechaninės sudėties integralinė kreivė



c) Filtracijos koeficiento apskaičiavimas  
Apskaičiavimo formule (pagal Kozeni):  $k = (r q/m) \cdot (n^3/(1-n))^2 \cdot (d_m^2/180)$   
 $K = 5,3 \text{ m/para}$

d) Ivairstagrūdiškumo koeficientas  
Apskaičiavimo formule :  $C_u = d_{60}/d_{10}$   
 $C_u > 5.01$

e) Grunto dalelių specifinis paviršius  
Apskaičiavimo formule (pagal Kozeni):  $S = (1/d_m) \cdot 6(1-n)$   
 $S = 252 \text{ cm}^2/\text{cm}^3$


## GRUNTO MECHANINĖS SUDĖTIES TYRIMO DUOMENYS

Objektas	Sklypas Alytuje, Artojų g. 3A
Grunto mèginio paëmimo vieta	Gréžinys Nr. 3K, int. 0,15-0,3 m
Grunto mèginio paëmimo data	2016-01-26
Grunto mèginij paemē	UAB „GROTA“ , J. Vegelytė
Analizës rûšis	Granuliometrinė pagal LST CEN ISO/TS 17892-4:2005
Analizë atliko	UAB „GROTA“ , J. Vegelytė

a) Grunto mechaninė sudėtis

d <sub>mm</sub>	< 0.063	< 0.20	< 0.60	< 2.00	< 6.30	< 20.0	< 63.0	< 200	> 200
% <sub>o</sub> , kiekis	1.69	7.05	43.02	73.39	94.01	100.00			

b) Grunto mechaninės sudėties integralinė kreivė



c) Filtracijos koeficiento apskaičiavimas  
Apskaičiavimo formulė (pagal Kozeni):  $k = (r q/m) \left( n^{\frac{3}{2}} / (1-n) \right)^2 (d_m^2 / 180)$   
 $K = 42.1 \text{ m/para}$

d) Ivariagrūdiškumo koeficientas  
Apskaičiavimo formulė :  $C_u = d_{60} / d_{10}$

$$C_u > 4.92$$

e) Grunto dalelių specifinis paviršius  
Apskaičiavimo formulė (pagal Kozeni):  $s = (1/d_m) \delta(1-n)$   
 $S = 90 \text{ cm}^2/\text{cm}^3$


## GRUNTO MECHANINĖS SUDĖTIES TYRIMO DUOMENYS

Objektas	Sklypas Alytuje, Artoju g. 3A
Grunto mėginio paėmimo vieta	Gręžinys Nr. 3K, int. 5,5–5,7 m
Grunto mėginio paėmimo data	2016-01-26
Grunto mėginijų paėmė	UAB „GROTA“ J. Vėgelytė
Analizės rūšis	Granuliometrinė pagal LST CEN ISO/TS 17892-4:2005
Analizei atliko	UAB „GROTA“ J. Vėgelytė

a) Grunto mechaninė sudėtis

d,mm	< 0,063	< 0,20	< 0,60	< 2,00	< 6,30	< 20,0	< 63,0	< 200	> 200
% <sub>o</sub> kiekis	3.92	48.98	88.55	96.65	99.52	100.00			

b) Grunto mechaninės sudėties integralinė kreivė




## GRUNTO MECHANINĖS SUDĒTIES TYRIMO DUOMENYS

Objektas	Sklypas Alytuje, Artojų g. 3A
Grunto mėginio paėmimo vieta	Grežinys Nr. 4K, int. 3,2-3,4 m
Grunto mėginio paėmimo data	2016-01-26
Grunto mėginij paėmė	UAB „GROTA“ J. Vegelytė
Analizės rišis	Granuliometrinė pagal LST CEN ISO/TS 17892-4:2005
Analizę atliko	UAB „GROTA“ J. Vegelytė

a) Grunto mechaninė sudėtis

d, $\text{mm}$	< 0.063	< 0.20	< 0.60	< 2.00	< 6.30	< 20.0	< 63.0	< 200	> 200
% kiekis	8.23	55.62	81.69	93.62	99.42	100.00			

b) Grunto mechaninės sudėties integralinė kreivė



c) Filracijos koeficiento apskaičiavimas

Apskaičiavimo formule (pagal Kozeni);  $k = (r/q/m) \left( n^3/(1-n) \right)^2 (d_m^2/180)$

$$K = 4.0 \text{ m/para}$$

d) Ivaairagrūdiškumo koeficientas

Apskaičiavimo formule :  $C_u = d_{60}/d_{10}$

$$C_u > 3.60$$

e) Grunto dalelių specifinis paviršius

Apskaičiavimo formule (pagal Kozeni);  $s = (1/d_m) / 6(1-n)$

$$S = 289 \text{ cm}^2/\text{cm}^3$$



UAB "Grota" Analitinė laboratorija  
Eišiškių pl.26, LT-02184 Vilnius; tel.: 8-5-2164389, fax.: 8-52164185

INDIVIDUALIŲ VANDENS CHEMINĖS SUDĖTIES RODIKLIŲ ANALIZĖS  
REZULTATŲ PROTOKOLAS

Užsakovas	UAB "GROTA"		
Objektas	UAB "ALYTAUS ALIUMINIS" Alytuje, Artojų g. 3A		
Punktas	1k		
Mėginio paėmimo data	2016-01-27		

Tirta analitė	Mato vnt.	Nustatyta vertė	Analizės metodas
Aluminis (Al)	µg/l	3751	LST EN ISO 15586:2004
Kadmis (Cd)	µg/l	<0,3	LST EN ISO 15586:2004
Chromas (Cr)	µg/l	27	LST EN ISO 15586:2004
Varis (Cu)	µg/l	<10,0	LST EN ISO 15586:2004
Nikelis (Ni)	µg/l	22,8	LST EN ISO 15586:2004
Švinas (Pb)	µg/l	58,3	LST EN ISO 15586:2004
Cinkas (Zn)	µg/l	27,1	LST EN ISO 15586:2004
Gyvsidabris (Hg)	µg/l	<0,25	LST EN ISO 12846:2012 (be pagausinimo)

Analizę atliko:

Chemikas Dr. Andrius Kaminskas

Užsakymo Nr. 160127GR010

*A. Kaminskas*



UAB "Grota" Analitinė laboratorija  
Eišiškių pl.26, LT-02184 Vilnius; tel.: 8-5-2164389, fax.: 8-52164185

INDIVIDUALIŲ VANDENS CHEMINĖS SUDĖTIES RODIKLIŲ ANALIZĖS  
REZULTATŲ PROTOKOLAS

Užsakovas	UAB "GROTA"		
Objektas	UAB "ALYTAUS ALIJUMINIS" Alytuje, Artojų g. 3A		
Punktas	2k		
Mėginio paëmimo data	2016-01-27		

Tirta analitė	Mato vnt.	Nustatyta vertė	Analizės metodas
Aluminis (Al)	µg/l	694	LST EN ISO 15586:2004
Kadmis (Cd)	µg/l	<0,3	LST EN ISO 15586:2004
Chromas (Cr)	µg/l	<5,0	LST EN ISO 15586:2004
Varis (Cu)	µg/l	<10,0	LST EN ISO 15586:2004
Nikelis (Ni)	µg/l	<4,0	LST EN ISO 15586:2004
Švinas (Pb)	µg/l	24,2	LST EN ISO 15586:2004
Cinkas (Zn)	µg/l	61,8	LST EN ISO 15586:2004
Gyvsidabris (Hg)	µg/l	<0,25	LST EN ISO 12846:2012 (be pagausinimo)

Analizę atliko:

Chemikas Dr. Andrius Kaminskas

Užsakymo Nr. 160127GR010

*A.Kaminskas*



UAB "Grota" Analitinė laboratorija  
Eišiškių pl.26, LT-02184 Vilnius; tel.: 8-5-2164389, fax.: 8-52164185

INDIVIDUALIŲ VANDENS CHEMINĖS SUDĖTIES RODIKLIŲ ANALIZĖS  
REZULTATŲ PROTOKOLAS

Užsakovas	UAB "GROTA"		
Objektas	UAB "ALYTAUS ALIUMINIS" Alytuje, Artojų g. 3A		
Punktas	3k		
Mėginio paėmimo data	2016-01-27		

Tirta analitė	Mato vnt.	Nustatyta vertė	Analizės metodas
Aliuminis (Al)	µg/l	26070	LST EN ISO 15586:2004
Kadmis (Cd)	µg/l	1,47	LST EN ISO 15586:2004
Chromas (Cr)	µg/l	18,7	LST EN ISO 15586:2004
Varis (Cu)	µg/l	<10,0	LST EN ISO 15586:2004
Nikelis (Ni)	µg/l	72,2	LST EN ISO 15586:2004
Švinas (Pb)	µg/l	64,7	LST EN ISO 15586:2004
Cinkas (Zn)	µg/l	195	LST EN ISO 15586:2004
Gyvsidabris (Hg)	µg/l	<0,25	LST EN ISO 12846:2012 (be pagausinimo)

Analizę atliko:

Chemikas Dr. Andrius Kaminskas

Užsakymo Nr. 160127GR010

*A.Kaminskas*



UAB "Grota" Analitinė laboratorija  
Eišiškių pl.26, LT-02184 Vilnius; tel.: 8-5-2164389, fax.: 8-52164185

INDIVIDUALIŲ VANDENS CHEMINĖS SUDĖTIES RODIKLIŲ ANALIZĖS  
REZULTATŲ PROTOKOLAS

Užsakovas	UAB "GROTA"		
Objektas	UAB "ALYTAUS ALIUMINIS" Alytuje, Artojų g. 3A		
Punktas	4k		
Mèginio paëmimo data	2016-01-27		

Tirta analitė	Mato vnt.	Nustatyta vertė	Analizės metodas
Aliuminis (Al)	µg/l	11390	LST EN ISO 15586:2004
Kadmis (Cd)	µg/l	3,5	LST EN ISO 15586:2004
Chromas (Cr)	µg/l	12,1	LST EN ISO 15586:2004
Varis (Cu)	µg/l	120	LST EN ISO 15586:2004
Nikelis (Ni)	µg/l	60	LST EN ISO 15586:2004
Švinas (Pb)	µg/l	38	LST EN ISO 15586:2004
Cinkas (Zn)	µg/l	204	LST EN ISO 15586:2004
Gyvsidabris (Hg)	µg/l	<0,25	LST EN ISO 12846:2012 (be pagausinimo)

Analizę atliko:

Chemikas Dr. Andrius Kaminskas

Užsakymo Nr. 160127GR010

  
  
UAB "GROTA"  
LABORATORIJOS  
PROTOKOLAMS  
\* \* \*  
VILNIUS

### VANDENS BENDROSIOS CHEMINĖS ANALIZĖS REZULTATU PROTOKOLAS

Užsakovas	UAB "GROTA"		
Objektas	UAB "Alytaus aliuminis" Alytus, Artojų g.3A		
Punktas	1k		
Mèginio paémimo data	2016-01-27		

Tirta analitė	Nustatyta vertė			Analizės metodas
	mg/l	mg-ekv/l	ekv%	
Anijonai				
Cl <sup>-</sup>	13.64	0.385	4.68	LST EN ISO 10304-1 : 2009
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	29.1	0.606	7.37	LST EN ISO 10304-1 : 2009
HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	441	7.23	87.90	LST ISO 9963-1 : 1998
CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	0.217	0.004	0.049	Apskaičiuojama
NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	<0.2	0	0.000	LST EN ISO 10304-1 : 2009
NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	<1.0	0	0.000	LST EN ISO 10304-1 : 2009
Katijonai				
Na <sup>+</sup>	7.65	0.333	3.63	LST EN ISO 14911 : 2000
K <sup>+</sup>	3.69	0.094	1.03	LST EN ISO 14911 : 2000
Ca <sup>2+</sup>	140.1	6.991	76.29	LST EN ISO 14911 : 2000
Mg <sup>2+</sup>	20.9	1.72	18.77	LST EN ISO 14911 : 2000
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	0.473	0.026	0.28	LST EN ISO 14911 : 2000
Viso anijonų		8.225		
Viso katijonų		9.164		
BALANSAS		0.939		
Kitos analitės				
Bendras kietumas	8.71	mg-ekv/l		SVP_2011-17V
Karbonatinis kietumas	7.23	mg-ekv/l		
Nekarbonatinis kietumas	1.48	mg-ekv/l		
Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	657	mg/l		
CO <sub>2</sub> pusiausvyrinis	64.11	mg/l		Apskaičiuojama
pH	7.13	pH vienetai		LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektros laidis	731	µS/cm25°C		LST EN 27888 : 2002
Permanganato skaičius	6.77	mgO <sub>2</sub> /l		LST EN ISO 8467 : 2002

Analizę atliko:

Laboratorijos vadovė Zita Šalaviejenė

Užsakymo Nr.	160127GR010
--------------	-------------





UAB "Grota" Analitinė laboratorija  
Eišiškių pl.26, LT-02184 Vilnius; tel.: 8-5-2164389, fax.: 8-52164185


INDIVIDUALIŲ VANDENS CHEMINĖS SUDĒTIES RODIKLIŲ ANALIZĖS  
REZULTATŪ PROTOKOLAS

Užsakovas	UAB "GROTA"		
Objektas	UAB "Alytaus aliuminis" Alytus, Artojų g.3A		
Punktas	1k		
Méginių paëmimo data	2016-01-27		
Tirta analitė	Mato vnt.	Nustatyta vertė	Analizės metodas
ChDS	mg/l	28	ISO 15705 : 2002

Analizę atliko:

Laboratorijos vadovė Zita Šalaviejenė

Užsakymo Nr.: 160127GR010





UAB "Grota" Analitinė laboratorija  
Eišiškių pl.26, LT-02184 Vilnius; tel.: 8-5-2164389, fax.: 8-52164185

### VANDENS BENDROSIOS CHEMINĖS ANALIZĖS REZULTATŲ PROTOKOLAS

Užsakovas	UAB "GROTA"		
Objektas	UAB "Alytaus aluminis" Alytus, Artojų g.3A		
Punktas	2k		
Mėginio paėmimo data	2016-01-27		

Tirta analitė	Nustatyta vertė			Analizės metodas
	mg/l	mg-ekv/l	ekv%	
Anijonai				
Cl <sup>-</sup>	12.67	0.357	3.62	LST EN ISO 10304-1 : 2009
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	11.09	0.231	2.34	LST EN ISO 10304-1 : 2009
HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	566	9.279	93.99	LST ISO 9963-1 : 1998
CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	0.278	0.005	0.051	Apskaičiuojama
NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	<0.2	0	0.000	LST EN ISO 10304-1 : 2009
NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	<1.0	0	0.000	LST EN ISO 10304-1 : 2009
Katijonai				
Na <sup>+</sup>	11.55	0.502	5.08	LST EN ISO 14911 : 2000
K <sup>+</sup>	5.31	0.136	1.38	LST EN ISO 14911 : 2000
Ca <sup>2+</sup>	147	7.335	74.22	LST EN ISO 14911 : 2000
Mg <sup>2+</sup>	22.78	1.875	18.97	LST EN ISO 14911 : 2000
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	0.634	0.035	0.35	LST EN ISO 14911 : 2000
Viso anijonų		9.872		
Viso katijonų		9.883		
BALANSAS		0.011		
Kitos analitės				
Bendras kietumas	9.21	mg-ekv/l		SVP_2011-17V
Karbonatinis kietumas	9.21	mg-ekv/l		
Nekarbonatinis kietumas	0.00	mg-ekv/l		
Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	777	mg/l		
CO <sub>2</sub> pusiausvyrinis	76.77	mg/l		Apskaičiuojama
pH	7.15	pH vienetai		LST EN ISO 10523:2012
Savitasis elektros laidis	878	µS/cm <sup>25°C</sup>		LST EN 27888 : 2002
Permanganato skaičius	7.38	mgO <sub>2</sub> /l		LST EN ISO 8467 : 2002

Analizę atliko:

Laboratorijos vadovė Zita Šalaviejenė

Užsakymo Nr.	160127GR010
--------------	-------------






INDIVIDUALIŲ VANDENS CHEMINĖS SUDĖTIES RODIKLIŲ ANALIZĖS  
REZULTATŪ PROTOKOLAS

Užsakovas	UAB "GROTA"		
Objektas	UAB "Alytaus aliuminis" Alytus, Artojų g.3A		
Punktas	2k		
Méginių paëmimo data	2016-01-27		
Tirta analitė	Mato vnt.	Nustatyta vertė	Analizės metodas
ChDS	mg/l	39	ISO 15705 : 2002

Analizę atliko:

Laboratorijos vadovė Zita Šalaviejinė

Užsakymo Nr.: 160127GR010





UAB "Grota" Analitinė laboratorija  
Eišiškių pl.26, LT-02184 Vilnius; tel.: 8-5-2164389, fax.: 8-52164185

### VANDENS BENDROSIOS CHEMINĖS ANALIZĖS REZULTATŪ PROTOKOLAS

Užsakovas	UAB "GROTA"		
Objektas	UAB "Alytaus aliuminis" Alytus, Artojų g.3A		
Punktas	3k		
Mèginio paémimo data	2016-01-27		

Tirta analitė	Nustatyta vertė			Analizės metodas
	mg/l	mg-ekv/l	ekv%	
Anijonai				
Cl <sup>-</sup>	26.55	0.749	11.32	LST EN ISO 10304-1 : 2009
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	56.42	1.175	17.76	LST EN ISO 10304-1 : 2009
HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	286	4.689	70.88	LST ISO 9963-1 : 1998
CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	0.141	0.002	0.030	Apskaičiuojama
NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	<0.2	0	0.000	LST EN ISO 10304-1 : 2009
NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	<1.0	0	0.000	LST EN ISO 10304-1 : 2009
Katijonai				
Na <sup>+</sup>	10.03	0.436	5.89	LST EN ISO 14911 : 2000
K <sup>+</sup>	2.23	0.057	0.77	LST EN ISO 14911 : 2000
Ca <sup>2+</sup>	107.8	5.379	72.61	LST EN ISO 14911 : 2000
Mg <sup>2+</sup>	18.66	1.536	20.73	LST EN ISO 14911 : 2000
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	<0.02	0	0.00	LST EN ISO 14911 : 2000
Viso anijonų		6.615		
Viso katijonų		7.408		
BALANSAS		0.793		
Kitos analitės				
Bendras kietumas	6.92	mg-ekv/l	SVP_2011-17V	
Karbonatinis kietumas	4.69	mg-ekv/l		
Nekarbonatinis kietumas	2.23	mg-ekv/l		
Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	508	mg/l		
CO <sub>2</sub> pusiausvyrinis	19.22	mg/l	Apskaičiuojama	
pH	7.47	pH vienetai	LST EN ISO 10523:2012	
Savitasis elektros laidis	582	µS/cm <sup>25°C</sup>	LST EN 27888 : 2002	
Permanganato skaičius	3.08	mgO <sub>2</sub> /l	LST EN ISO 8467 : 2002	

Analizę atliko:

Laboratorijos vadovė Zita Šalaviejenė

Užsakymo Nr.	160127GR010
--------------	-------------





UAB "Grota" Analitinė laboratorija  
Eišiškių pl.26, LT-02184 Vilnius; tel.: 8-5-2164389, fax.: 8-52164185

INDIVIDUALIŲ VANDENS CHEMINĖS SUDĖTIES RODIKLIŲ ANALIZĖS  
REZULTATŲ PROTOKOLAS


Užsakovas	UAB "GROTA"		
Objektas	UAB "Alytaus aliuminis" Alytus, Artojų g.3A		
Punktas	3k		
Méginių paëmimo data	2016-01-27		

Tirta analitė	Mato vnt.	Nustatyta vertė	Analizės metodas
ChDS	mg/l	17	ISO 15705 : 2002

Analizę atliko:

Laboratorijos vadovė Zita Šalaviejenė

Užsakymo Nr.: 160127GR010





UAB "Grota" Analitinė laboratorija  
Eišiškių pl.26, LT-02184 Vilnius; tel.: 8-5-2164389, fax.: 8-52164185

VANDENS BENDROSIOS CHEMINĖS ANALIZĖS REZULTATŲ PROTOKOLAS

Užsakovas	UAB "GROTA"		
Objektas	UAB "Alytaus aliuminis" Alytus, Artojų g.3A		
Punktas	4k		
Mèginio paëmimo data	2016-01-27		

Tirta analitė	Nustatyta vertė			Analizés metodas
	mg/l	mg-ekv/l	ekv%	
<b>Anijonai</b>				
Cl <sup>-</sup>	15.13	0.427	11.84	LST EN ISO 10304-1 : 2009
SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	13.29	0.277	7.68	LST EN ISO 10304-1 : 2009
HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	177	2.902	80.45	LST ISO 9963-1 : 1998
CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	0.087	0.001	0.028	Apskaičiuojama
NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	<0.2	0	0.000	LST EN ISO 10304-1 : 2009
NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	<1.0	0	0.000	LST EN ISO 10304-1 : 2009
<b>Katijonai</b>				
Na <sup>+</sup>	5.85	0.254	5.28	LST EN ISO 14911 : 2000
K <sup>+</sup>	4.73	0.121	2.52	LST EN ISO 14911 : 2000
Ca <sup>2+</sup>	71.68	3.577	74.35	LST EN ISO 14911 : 2000
Mg <sup>2+</sup>	10.44	0.859	17.85	LST EN ISO 14911 : 2000
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	<0.02	0	0.00	LST EN ISO14911 : 2000
Viso anijonų		3.607		
Viso katijonų		4.811		
BALANSAS		1.204		
<b>Kitos analitės</b>				
Bendras kietumas	4.44	mg-ekv/l	SVP_2011-17V	
Karbonatinis kietumas	2.90	mg-ekv/l		
Nekarbonatinis kietumas	1.53	mg-ekv/l		
Ištirpusių mineralinių medžiagų suma	298	mg/l		
CO <sub>2</sub> pusiausvyrinis	10.60	mg/l	Apskaičiuojama	
pH	7.53	pH vienetai	LST EN ISO 10523:2012	
Savitasis elektros laidis	308	µS/cm25°C	LST EN 27888 : 2002	
Permanganato skaičius	7.08	mgO <sub>2</sub> /l	LST/EN ISO 8467 : 2002	

Analizę atliko:

Laboratorijos vadovė Zita Šalaviejiene

Užsakymo Nr. 160127GR010





INDIVIDUALIŲ VANDENS CHEMINĖS SUDĖTIES RODIKLIŲ ANALIZĖS  
REZULTATŪ PROTOKOLAS

Užsakovas	UAB "GROTA"		
Objektas	UAB "Alytaus aliuminis" Alytus, Artojų g.3A		
Punktas	4k		
Méginių paëmimo data	2016-01-27		

Tirta analitė	Mato vnt.	Nustatyta vertė	Analizės metodas
ChDS	mg/l	32	ISO 15705 : 2002

Analizę atliko:

Laboratorijos vadovė Zita Šalaviejinė

Užsakymo Nr.: 160127GR010



UAB "GROTA"  
LABORATORIJOS  
PROTOKOLAMS  
\* \*  
VILNIUS



UAB "Grota" Analitinė laboratorija  
Eišiškių pl.26, LT-02184 Vilnius; tel.: 8-5-2164389, fax.: 8-52164185

NAFTOS ANGLIAVANDENILIU KONCENTRACIJOS VANDENYJE ANALIZES  
RESULTATU PROTOKOLAS

Užsakovas UAB "GROTA"

Mèginio paëmimo vieta		Paëmimo data	Benzenas	Toluenas	Aromatiniai angliauandeniilai			Aromati-niu angli-suma	BEA (C6-C10 suma) mg/l
Objektas	Punktas				Etibenze-nas	m- ir p-Ksilena-i	TMB suma		
UAB "Alytaus alumininis" Alytus, Artojų g.3A	1k	2016-01-27	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<0.02
UAB "Alytaus alumininis" Alytus, Artojų g.3A	2k	2016-01-27	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<0.02
UAB "Alytaus alumininis" Alytus, Artojų g.3A	3k	2016-01-27	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<0.02
UAB "Alytaus alumininis" Alytus, Artojų g.3A	4k	2016-01-27	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<0.02

Analizës metodas

Dujų chromatografija ISO 11423-1 : 1997, Dujų chromatografija USEPA 8015B : 1996.

Analizę atliko: Chemikas Tadas Misiunas

Užsakymo Nr. 160127GR010





Analitinė laboratorija

Vilnius, Eišiškių pl. 26 ☎ 8(5)2164389

UŽSAKOVAS: UAB „GROTA“

OBJEKTO: UAB „Alytaus aliuminis“ Alytus, Artojų g.3A

PAĖMIMO DATA: 2016-01-27

Naftos angliavandenilių indeksas  
(naftos produktų koncentracija) vandenyje

Gręžinys (punktas)	Vertė mg/l
2k	<0,1
4k	<0,1

**Analizės metodas:** LAND 61-2003

Chemikas

Tadas Misiūnas





**7 priekšas**

**Taršos pavojingumo vertinimas**

OBJEKTAS: Sklypas Alytaus m., Artojų g. 3A

Taršos pavojingumo vertinimas (TPV)		
Dalis 1: TPV gruntui	Atsakymas	Indeksas
1. Galimybė rasti pavojingas teršiančias medžiagas (TP1)	Tiketina	20
2. Viršijimo faktorius (pvz. 2 DLK) ( TP2) : suma K0 (K0=C/DLK)	0	0
3. Kiti kriterijai (vizuali tarša, organoleptiniai požymiai ir pan.) dėl TPV (TP3)	Nėra	0
<b>Indeksų TP1, TP2, TP3 suma</b>		<b>20</b>

**1 dalies išvada:**  
Nėra didelės grunto taršos rizikos  
Rekomenduojamas ekogeologinis tyrimas keičiant teritorijos naudojimo paskirtį

Dalis 2: TPV vandeniu	Atsakymas	Indeksas
4. Viršijimo faktorių suma (pvz. 2 DLK) (V4) : suma K0 (K0=C/DLK)	0	10
5. Migracijos už teritorijos ribų galimybė (V5)	Nėra	0
<b>Požeminio vandens naudojimas</b>		<b>0</b>
6. Požeminio vandens naudojimas viešajam geriamo vandens tiekimui (V 6a)	Tarša >500 m nuo vandens šaltinio	0
7. Požeminio vandens naudojimas kitiems tikslams, t. t. individualiam vandens tiekimui (V6b)	Tarša >500 m nuo vandens šaltinio	0
8. Teršiančios medžiagos tirpumas (V 7)	tirpumas nežinomas	40
9. Žemės gelmių sauga (V8)	Salyginai apsaugotos	5
10. Grėsmė paviršinio vandens šaltiniams (V9)	Tarša >200 m nuo paviršinio vandens šaltinio (Grėsmės nėra"	0
11. Kiti kriterijai (vizuali tarša, organoleptiniai požymiai ir pan.) dėl TPV (V10)	Nėra	0
<b>Indeksų V4 - V10 suma</b>		<b>55</b>

**2 dalies išvada:**  
Nėra didelės požeminio vandens taršos rizikos

**Detalaus ekogeologinio tyrimo prioritetas (balai)**



**8 priekas**

**Potencialaus geologinės aplinkos taršos židinio  
inventorizavimo anketa (deklaracija)**

**POTENCIALAUS GEOLOGINĖS APLINKOS TARŠOS ŽIDINIO  
INVENTORIZAVIMO ANKETA (DEKLARACIJA)**  
**Anketos (deklaracijos) numeris: 11195-0**

Patvirtinu, kad šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga, tiksliai ir pilna.

Sutinku, kad visa šioje anketoje pateikta informacija:

- gali būti viešai skelbiama;  
 gali būti viešai skelbiama, išskyrus duomenis apie **Atliekų ir žaliavų kiekius**, kurie neskelbiami iki 2019-05-30  
(data)

Organizacija Uždaroji akcinė bendrovė "GROTA", Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Eišiškių pl. 26  
(pavadinimas, adresas, tel., faksas)

Parašas \_\_\_\_\_ Data 2014-06-16  
(veiklos vykdymo vardu)

Pasirašančiojo vardas ir pavardė: ANICETAS ŠTUOPIS

Pareigos organizacijoje: -

Suteiktas taršos židinio numeris 11195

Geologinis objektas -

**Potencialaus taršos židinio (PTŽ) adresas, priklausomybė ir kiti bendrieji duomenys**

**1. Adresas:** Lietuvos Respublika, Alytaus apskr., Alytaus m. sav., Alytaus m., Artojų g. 3a

**2. PTŽ geografinės koordinatės (LKS – 94):** X: 6033481  
Y: 501357

**3. Dabartinis PTŽ teritorijos savininkas/naudotojas (juridinio/fizinio asmens kodas):** 303261040

**Organizacijos pavadinimas/asmens vardas, pavardė; adresas:**

UAB "ALYTAUS ALIUMINIS", Alytaus m. sav. Alytaus m. S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12  
tel: -, faksas: -, el. paštas: -

Atsakingas asmuo: , tel.: -

Juridinis pavaldumas:

**4. Objekto eksploatacijos pradžia** 2009-01-01 , pabaiga

**5. Objekto dabartinė būklė:**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Gaisravietė   | <input type="checkbox"/> Kita būklė         | <input type="checkbox"/> Likviduotas           |
| <input type="checkbox"/> Neveikiantis  | <input type="checkbox"/> Pakeista paskirtis | <input type="checkbox"/> Rekonstruotas         |
| <input type="checkbox"/> Rekultivuotas | <input type="checkbox"/> Sugriautas         | <input checked="" type="checkbox"/> Veikiantis |

**PTŽ sinkaupos tipas, teršiančios medžiagos ir kiti duomenys**

**1. Tipas** Teršiančių medžiagų kaupimo ir regeneravimo objektai

**Potipis** Saugojimo aikštėlė

Sutartinis gyvulių skaičius (SG): - vnt.  
(gyvulininkystės objektams)

**2. PTŽ padėtis gruntu vandens atžvilgiu:**

- |                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Žemės paviršiuje    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aeracijos zonoje    | <input type="checkbox"/>            |
| Prisotintoje zonoje | <input type="checkbox"/>            |
| ?                   | <input type="checkbox"/>            |

**3. Pastatų ir/arba įrenginių būklė:**

- |                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Geri | <input checked="" type="checkbox"/> Patenkinami | <input type="checkbox"/> Susidėveję ir/arba sugriauti |
|-------------------------------|---|---|

**4. Teršiančios medžiagos (atliekos ir žaliavos) tvarkomos:**

- |   |                                      |                                       |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Gerai | <input type="checkbox"/> Netvarkomos | <input type="checkbox"/> Patenkinamai |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|

**5. Atliekos ir žaliavos:**

Spalvotųjų metalų atliekos ir laužas  
medžiagos sklaidos galimybės (agregatinis būvis) Kietos netirpios-neskvarbios  
inventorizacijos metu: 100 t  
kasmetinis prieaugis: -  
metinė apyvarta: -

**6. Gruntas:**

Priemolis, priesmėlis

**Atliekų ir/ar žaliavų tiesioginio kontakto su dirvožemiu/gruntu tikimybė:**

- |  |                               |                              |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Galima | <input type="checkbox"/> Nėra | <input type="checkbox"/> Yra |
|--|-------------------------------|------------------------------|

**PTŽ padėtis ekosistemoje**

**1. Urbanizacijos zona:**

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Foninė-gamtinė                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gamybinė - pramoninė |
| <input type="checkbox"/> Gamybinė - žem. ūkio            |
| <input type="checkbox"/> Gyvenamoji-kaimo                |
| <input type="checkbox"/> Gyvenamoji-miesto               |
| <input type="checkbox"/> Miesto mišri zona               |

**2. Vietovės žemėnauda - paviršiaus danga:**

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Alksnynas              | <input checked="" type="checkbox"/> Asfaltas | <input type="checkbox"/> Aukštapelkė     | <input type="checkbox"/> Be augalijos       |
| <input type="checkbox"/> Beržynas               | <input type="checkbox"/> Betonas             | <input type="checkbox"/> Dirbamas laukas | <input type="checkbox"/> Durpynas           |
| <input type="checkbox"/> Eglynas                | <input type="checkbox"/> Grindinys           | <input type="checkbox"/> Krūmai          | <input type="checkbox"/> Kultūrinė pieva    |
| <input type="checkbox"/> Miškas                 | <input type="checkbox"/> Mišrus miškas       | <input type="checkbox"/> Natūrali pieva  | <input type="checkbox"/> Parkas             |
| <input type="checkbox"/> Pelkė                  | <input type="checkbox"/> Pieva               | <input type="checkbox"/> Piltas gruntas  | <input type="checkbox"/> Pušynas            |
| <input type="checkbox"/> Selitebiniai želdiniai | <input type="checkbox"/> Sodas               | <input type="checkbox"/> Sąvartynas      | <input type="checkbox"/> Technogeninė dykra |
| <input type="checkbox"/> Žemapelkė              | <input type="checkbox"/> Žemės ūkio          |  |   |

**3. Židinio lokalizacijos aplinka:**

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> Atskirame sklype                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kompleksiškai teršiama teritorija |

**4. Požeminio vandens lygis (m)** 2

**5. Atstumas ir pavadinimas iki artimiausio:**

kaptažo įrenginio

Pavienis artezinis šulinys: 100 (m)

Šachtinis šulinys: -

Centralizuota vandenvietė: -

neįvardinto vandens telkinio: 320 (m)

Įvardinto vandens telkinio: Nemunas (upė, įteka į Kuršių marias) 2100 (m)

vandenvietės (SAZ): Strielčių (Alytaus r.) (III SAZ) 1472,43 (m)

saugomos teritorijos: -

naudingų iškasenų telkinio: -

**Teršiančių medžiagų sinkaupos kiekybiniai ir konstrukciniai duomenys****1. PTŽ užimamas plotas ir forma:**

ilgis 60 m

plotis 50 m

aukštis -

plotas 3200 m<sup>2</sup>

tūris -

užteršto grunto storis -

gylis -

**2. Ekranas (izoliacinė danga) po teršiančių medžiagų sinkaupa ir rezervuarais žemės paviršiuje:** Néra Yra Yra - susidėvėjė Asfaltas 0,2 m Betonas Keramzitas Kita medžiaga Lentos Metalas Plienias Plytos Plūktas molis Sintetika Skalda Smala Smėlis Žvyras Žvyras-smėlis**3. Kasinio izoliacija (aeracijos arba prisotintoje zonoje):****Dugno izoliacija:** Néra Yra Yra - susidėvėjė Asfaltas Betonas Keramzitas Kita medžiaga Lentos Metalas Plienias Plytos Plūktas molis Sintetika Skalda Smala Smėlis Žvyras Žvyras-smėlis**Sienelių izoliacija:** Néra Yra Yra - susidėvėjė Asfaltas Betonas Keramzitas Kita medžiaga Lentos Metalas Plienias Plytos Plūktas molis Sintetika Skalda Smala Smėlis Žvyras Žvyras-smėlis**4. Teritorijos apsauga ir būklė:**

teritorijos apsauga

 Dalinė Néra Yra

Apsauginis griovys

yra nėra 

Apsauginis pylimas

yra nėra 

Teritorija aptverta

yra nėra 

Ispėjamieji, draudžiamieji ženklai

yra nėra

**5. Vandens surinkimo iš teritorijos sistema:**

Drenažas	yra <input type="checkbox"/>	nėra <input checked="" type="checkbox"/>
Kita forma	yra <input type="checkbox"/>	nėra <input checked="" type="checkbox"/>
Lietaus kanalizacija	yra <input checked="" type="checkbox"/>	nėra <input type="checkbox"/>

**6. Nuotekų tipas, valymas ir utilizavimas:****Buitinės**

nuotekų valymo būdas:

<input type="checkbox"/> valomas	<input checked="" type="checkbox"/> nevalomas
<input type="checkbox"/> Biologinis	<input type="checkbox"/> Cheminis
<input type="checkbox"/> Mechaninis	<input type="checkbox"/> Naftos surinkimas

nuotekų išleidimas:

i centralizuotą kanalizacijos tinklą: Alytaus m.

i paviršinio vandens telkinį: -

infiltrojasi i požemį:

 sklaidos būdu per gręžinį**Lietaus**

nuotekų valymo būdas:

 valomas nevalomas Biologinis Cheminis Mechaninis Naftos surinkimas

nuotekų išleidimas:

i centralizuotą kanalizacijos tinklą: Alytaus m.

i paviršinio vandens telkinį: -

infiltrojasi i požemį:

 sklaidos būdu per gręžinį valomas nevalomas**Nežinomas**

nuotekų valymo būdas:

 Biologinis Cheminis Mechaninis Naftos surinkimas

nuotekų išleidimas:

i centralizuotą kanalizacijos tinklą: -

i paviršinio vandens telkinį: -

infiltrojasi i požemį:

 sklaidos būdu per gręžinį valomas nevalomas**Pramoninės**

nuotekų valymo būdas:

 Biologinis Cheminis Mechaninis Naftos surinkimas

nuotekų išleidimas:

i centralizuotą kanalizacijos tinklą: -

i paviršinio vandens telkinį: -

infiltrojasi i požemį:

 sklaidos būdu per gręžinį**7. Rezervuarų talpos****Duomenys apie PTŽ ekogeologinius tyrimus**

Informacijos šaltinis, bibliografija

**PTŽ monitoringo sistema**

1. Stebėjimo tinklas:  įrengtas  
 neįrengtas

2. PTŽ priskirti stebimujų grėžinių registriniai numeriai: -

3. Monitoringo programa:  yra  
 nėra

4. Monitoringo programos pavadinimas: -

5. Monitoringą vykdanti (vykdžiusi) organizacija: -

6. Monitoringo pradžia - metai  
pabaiga - metai

**Papildoma informacija, detalizuojantį anketoje pateiktus duomenis:**

Objekto savininkas: UAB "Alytaus aliuminis"

Įmonės kodas: 303261040; tel. 8-611-39672; e-mail: info@a-aluminis.lt Atsakingasis asmuo: Lina Kirvelevičiūtė  
Aikštėlė įrengta buvusios katininės (šalia PTŽ Nr. 5107 - rezervuarai) vietoje. Metalų atliekos kaupiamos lauke.

**Lietuvos geologijos tarnybos ekspertinės išvados ir rekomendacijos:**

-  
Ekspertizę atliko:

Taršos poveikio  
vertinimo poskyrio  
vedėja  
(pareigos)

RASA RADIENĖ  
(vardas, pavardė)

2014-06-17  
(data)

Vaida Raslanaitė

Dokumentą atspausdino:

**9 priedas**

**Skaitmeninis įrašas**