



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

AB „Panevėžio energija“
Senamiesčio g. 113,
35114 Panevėžys

Į 2019-11-22

Nr. S19-010-1808

SPRENDIMAS NEPRIIMTI AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ PANEVĖŽIO RK-2 KATILINĖS PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI 2019-12-31 NR. (30.1)-A4-4106

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2019-11-22 raštu Nr. S19-010-1808 pateiktą AB „Panevėžio energija“ Panevėžio RK-2 katilinės (toliau – RK-2), esančios Senamiesčio g. 113, Panevėžyje, paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti. Pateiktoje Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų TIPK leidimo sąlygoms nustatyti, todėl, vadovaujantis TIPK taisyklių¹ 36^{1.2} papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti paraiškos**. Paraiška Jums gražinama patikslinimui.

Patikslintą Paraišką pagal išdėstytas Agentūros pastabas prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui:

1. Paraiškoje reikia atnaujinti geriausių prieinamų gamybos būdų (atsižvelgiant į 2017 m. liepos 31 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2017/1442, kuriame pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų pateikiamas geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) išvados dėl didelių kurą deginančių įrenginių) palyginimo lentelę.

2. Paraiškos 11 lentelėje nereikia papildomos grafos, kurioje nurodoma leidžiama tarša pagal dabar galiojanti TIPK leidimą.

3. Paraiškos 18 lentelės 6 grafoje (priimtuvai KL-64, KL-116 ir KL-93) neįrašyta BDS₇ didžiausios momentinės koncentracijos reikšmė, kuri turi būti 10 mg O₂/l, vidutinė metinė koncentracija nenustatoma, taip pat neįrašyta SM didžiausios momentinės koncentracijos reikšmė.

4. Neteisingai užpildytas Paraiškos XI skyrius „Numatomas atliekų susidarymas, apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“. Paraiškos 26 ir 31 lentelės pildo tik atliekas apdorojančios įmonės, kurios numato laikyti naudojimui ir (ar) šalinimui skirtas atliekas. Lentelėse turi būti nurodomos įmonės apdorojamos atliekos ir tos atliekos, kurios susidarė atliekų apdorojimo metu.

5. Paraiškos 7 priede nenurodyta metodika pagal kurią buvo apskaičiuoti išmetami į aplinkos orą teršalų kiekiai.

6. Nepateikta monitoringo programa.

7. Pastabos šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) stebėsenos planui:

7.1. A lape prašome įtraukti ataskaitos būklę „patvirtintas kompetentingos institucijos“ 2017 metais pateiktam ŠESD stebėsenos planui;

7.2. Su ŠESD stebėsenos planu pateiktame priede „RK-2 sukėliklių diagrama“, sukėliklių diagramoje nurodytas „Taršos šaltinis 001 (kaminas), o C lapo 6 dalies c punkto taršos šaltinio EP1 pavadinimas „Taršos šaltinis 002 (kaminas)“, prašome patikslinti taršos šaltinio numerį;

7.3. E lapo F2 sukėlikliui (mazutas) g i punkte prašome atnaujinti grynojo šilumingumo vertę (toliau – GŠV) iš 40,06 GJ/t į 39,77 GJ/t (jei mazute yra sieros mažai (<1%)) arba 39,35 GJ/t (jei

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės)

mazute sieros yra daug (>1%)). Jei nežinote mazute esančio sieros kiekio naudokite 39,77 GJ/t GŠV vertę;

7.4. Su ŠESD stebėsenos planu pateiktame priede „ŠESD duomenų valdymo ir kontrolės procedūra“ 3.2 lentelėje „Apskaitos plano rengimo metu naujausios nacionalinės ŠESD ataskaitos duomenimis galiojo šios vertės“ prašome atnaujinti mazuto GŠV vertę pagal aukščiau pateiktą pastabą, taip pat prašome atkreipti dėmesį, kad mazuto išmetamųjų teršalų faktorius ir GŠV vertės yra sumaišytos vietomis, prašome pataisyti;

7.5. K lapo 21 dalies a punkte laukelyje „Nuoroda į diagramą“ neteisinga rašyti „Netaikytina“, kadangi diagrama buvo pateikta kartu su ŠESD stebėsenos planu, prašome laukelį patikslinti, įrašant „Duomenų srauto valdymo diagrama“.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

PRIDEDAMA. AB „Panevėžio energija“ Panevėžio RK-2 Paraiška TIPK leidimui pakeisti, 1 byla ir įrašas skaitmeninėje laikmenoje.

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus funkcijas



Aldona Teresė Kučinskienė