



Ekspluataciniai požeminio vandens gręžiniai

○ Centruoti ○ Didinti ○ Mažinti ○ M 1:200000 ○ M 1:50000 ● Informacija ○ Duomenys



Žemėlapio Centras:
LKS-94 koordinatės

Rytai: 497074,1 Šiaurė: 6191822,9

Geodezinės koordinatės (ETRS-89)

Rytai: 23°57'11,7" Šiaurė: 55°51'38,8"

M 1:10 000 LKS-94 nomenklatūrinis lapas

59/58

Nurodytame taške surasta:

1 objektas sluoksnyje pv_grežiniai:

GREZINIO_NR: 9464
 FONDINIS_NR: 7752(6-26)
 PIRMINIS_NR: 5631
 PIRM_DOKUMENTAS: gręžinio pasas
 ISGREZIMO_DATA: 1989-01-01
 PASKIRTIS: Gavybos
 ISTEKLIU_RUSIS: Požeminis vanduo
 PASKIRTIS_NUO: 1989-01-01
 BUKLE: Veikiantis
 BUKLE_NUO: 1989-01-01
 GYLIS: 11
 ZIOTYS: 67,2
 RELJEFAS: lyguma
 ILGUMA: 497127
 PLATUMA: 6191856
 KOORD_PATIKIMOS: taip
 ADRESAS: Šiaulių apskr., Pakruojo r. sav.,
 Rozalimo sen., Žvirblonių k.
 PATEIKEJAS: UAB "ŠIAULIŲ
 HIDROGEOLOGIJA"

1 cm = 0,25 km | |

[Paieška](#) | [Žemėl.parametrai](#) | [Sluoksnių nustatymas](#) | [Pagalba](#)

© Lietuvos Geologijos tarnyba.

Gręžinių informacija pagal Valstybinės geologinės informacijos sistemos GEOLIS duomenis. ©Lietuvos geologijos tarnyba

Žemėlapyje panaudota topografinė informacija:

Vartotojas: neregistruotas

IP adresas: 82.135.189.48

Data: 2005-10-14

*ŽVIRBLONIŲ KARVIŲ KOMPLEKSO
 GRĘŽINIŲS, indentifikavimo Nr. 9464 (senasis 1989m.)*

Gręžinio identifikavimo Nr. 59974

Gręžinio paskirtis	Data nuo	Išteklį rūšis
Gavybos	2015-09-29	Geriamasis gėlas vanduo

Gręžinio būklė	Data nuo
Veikiantis	2015-09-29

Gręžimo būdai (matav. nuo ž. p.)	nuo (m)	iki (m)
sukamasis	0	60

Atlikti tyrimai
hidrogeocheminiai, hidrogeodinaminiai

Reljefo forma lyguma

SAZ, m 5

Gręžinio vietos schema M 1:10000



Pastabos

ŽVIRBLONIŲ KARVIŲ KOMPLEKSO GRĘŽINYS,
identifikavimo Nr. 59974 (naujas 2015 m.)