

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2016 m. *kovą 7* d.
įsakymu Nr. D1-*161*

KRANTŲ POKYČIŲ MONITORINGO 2016 METŲ PLANAS

Įgyvendinami Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos uždaviniai:				21.1. Atlikti krantų pokyčių monitoringą								
Pakrantės zonos profiliai				Priekrantės zonos profiliai					Vieta	Stebimi parametrai ir matavimo vienetai	Stebėjimų dažnumas	Atsakingas vykdytojas
Profilio Nr.	ETRS-89 koordinatės		Stebėjimų vietų pavadinimai	Profilio Nr.	Profilio pradinio taško koordinatės		Profilio galutinis taškas					
	B	L			Šiaurės plotuma	Rytų ilguma	Šiaurės plotuma	Rytų ilguma				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Žemyno jūrinė pakrantė												
1	56° 04' 08,23 "	21° 03' 55,15 "	Būtingės geomorfologinis draustinis							Hidrometeorologinių parametru stebėjimai ¹ ; Batimetriniai matavimai (iki 20 m gylio izobatos) ² ; Grunto granulimetrinės sudėties tyrimai (procentais) ³ ; Paplūdimio papėdės pakilimas virš jūros vidutinio lygio ² , m; Paplūdimio plotis ² , m; Paplūdimio grunto sudėtis (pagal sąrašą) ² ; Šlaito plotis ² , m; Šlaito aukštis nuo papėdės ² , m; Kopagūbrio ar kranto atstumas nuo šlaito iki žymeklio ² , m; Kopagūbrio ar kranto nuardymas ar priauginimas ² , m; Apsauginio kopagūbrio apaugimas ⁵ , padengimas %.	1 kartas per metus ir po stiprių audrų (išskyrus grunto granulimetrinės sudėties tyrimus, kurie vykdomi 1 kartą per metus ir jei atliekami paplūdimio maitinimui smėliu - paplūdimio maitinimo smėliu vietose (prieš ir po maitinimo) ⁴)	Aplinkos apsaugos agentūra
2	56° 03' 50,55 "	21° 04' 01,01 "										
3	56° 03' 46,27 "	21° 04' 02,38 "										
4	56° 03' 37,27 "	21° 04' 04,74 "										
6	56° 03' 24,96 "	21° 04' 09,37 "										
7	56° 03' 20,84 "	21° 04' 10,21 "										
8	56° 03' 06,89 "	21° 04' 14,33 "										
9	56° 03' 00,26 "	21° 04' 15,58 "		Šventosios rekreacinė zona	14	56°01,7'	21° 04,2'	Iki 20 m izobatos	Šventoji			
10	56° 02' 40,88 "	21° 04' 19,94 "										
11	56° 02' 30,38 "	21° 04' 21,66 "										
12	56° 02' 16,06 "	21° 04' 22,52 "										
13	56° 02' 00,56 "	21° 04' 21,03 "										
14	56° 01' 43,61 "	21° 04' 15,50 "										
19	56° 00' 56,83 "	21° 04' 22,85 "										
20	56° 00' 44,09 "	21° 04' 24,51 "										
21	56° 00' 12,32 "	21° 04' 24,60 "										
22	56° 00' 08,98 "	21° 04' 24,05 "										
23	55° 59' 47,26 "	21° 04' 22,63 "										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	55 ° 17 ' 36,64 "	20 ° 59 ' 56,79 "	Parnidžio kraštovaizdžio draustinis ir Grobšto rezervatas									
45	55 ° 17 ' 14,20 "	20 ° 59 ' 48,30 "										
45a	55 ° 16 ' 54,81 "	20 ° 59 ' 09,96 "										
Kuršių marių rytinė pakrantė												
46	55 ° 38 ' 34,12 "	21 ° 09 ' 04,02 "	Tarptautinės keltų priplaukos zona	Matavimai atliekami tik ypatingais atvejais, po labai stiprių uraganinių vėjų								
46a	55 ° 38 ' 19,85 "	21 ° 09 ' 06,77 "										
49	55 ° 21 ' 08,12 "	21 ° 12 ' 00,84 "	Nemuno deltos regioninis parkas									

¹ - stebėjimai ir matavimai nurodomi remiantis pakrantės postuose atliekamais hidrometeorologiniais stebėjimais/matavimais;

² - matavimai atliekami statmenai jūros kranto linijai iki 20 m gylio izobatos;

³ - gruntas vertinamas intensyviausiai lankomuose paplūdimiuose ir intensyviai ardomuose kranto zonose atliekant grunto granuliometrinės sudėties tyrimus;

⁴ - matavimai atliekami statmenai jūros ar marių krantui, bei atliekamas vizualinis grunto sudėties vertinimas pagal 15 skirtingų gruntų sąrašą;

⁵ - apsauginio paplūdimio kopagūbrio apaugimas vertinamas pagal augalų rūšių sąrašą.