

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. VR-4.7-V-02-V-113/TL-V.8-30/2016

1	8	6	4	4	2	0	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Nemenčinės komunalininkas“ Paberžės k. biologiniai valymo įrenginiai
Paberžės k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Nemenčinės komunalininkas“, Piliakalnio g. 50, LT-15175, Nemenčinė, Vilniaus r. sav., tel.:
8 52 381275, faks.: 8 52 381277, el. p. info@nemenkom.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis : Nuotekų tvarkymas ir išleidimas.
2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jei tokie buvo) datos: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 m. kovo 30 d. išduotas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. VR-4.7-V-02-V-113. Koreguotas: 2012 m. gegužės 7 d.
3. Leidimo priedai.

Pakeistas 2016 m. rugpjūčio 10 d.

Direktoriaus pavaduotojas

A. V.

Rimantas Šerkšnas
(Vardas, pavardė)



(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir
galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
1 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą.

Esami biologiniai valymo įrenginiai (aerotankas su mechanine aeracija).

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/priimtovo koordinatės	Leistina priimtovo apkrova			
		hidraulinė m ³ /d.	teršalais (svorio vienetais) parametras	mato vnt.	reikšmė
1	2	3	4	5	6
2	Melioracijos griovys, įtekantis į Daulios (kodas 12010811) upę. Kairysis krantas. Atstumas iki Daulios upės žiočių (Musios ežeras) 3,26 km. x - 579067.85 y - 6092064.50 Išleistuvo identifikavimo kodas 1410037.	-	-	-	-

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą.

Nauji biologiniai valymo įrenginiai (su papildomu fosforo šalinimu).

Eilės Nr.	Nuotekų išleidimo vietos/priimtovo koordinatės	Leistina priimtovo apkrova			
		hidraulinė m ³ /d.	parametras	teršalais (svorio vienetais)	reikšmė
1	2	3	4	5	6
2	Melioracijos griovys, įtekantis į Daulios (kodas 12010811) upę. Kairysis krantas. Atstumas iki Daulios upės žiočių (Musios ežeras) 3,20 km. x - 579111.72; y - 6092100.72	-	BDS ₇ Bendrasis azotas Bendrasis fosforas	t/m t/m t/m	0,8760 1,8492 0,0863

2 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį.

Esami biologiniai valymo įrenginiai (aerotankas su mechanine aeracija).

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką			Minimalus išvalymo efektyvumas, %	
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/metus	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metų, t/m.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NT-16	BDS ₇	220	165,5	2,7308	34	23	0,0015	0,3795	-

2 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį. Nauji biologiniai valymo įrenginiai (su papildomu fosforo šalinimu).

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą			Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %
		mom., mg/l	vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.	DLT metu, t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BDS ₇	220	165,5	12,0815	17	0,0034	0,8760			-
NT-16	Bendrasis azotas	77	41,0	2,9930	37,998	25,332	0,0076	1,8492	39
	Bendrasis fosforas	7,92	4,3	0,3141	3	2	0,0004	0,0863	53

3 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas. Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės taikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu – paleidžiant, derinant ir stabdant įrenginį ir konkrečiam aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimo laikotarpiui. Išmetamų teršalų ribinės vertės neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu nenustatytos, neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų nenumatoma. Lentelė nepildoma.

4 lentelė. Kitos sąlygos nuotekoms tvarkyti ir išleisti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Nuotekų tvarkymo apskaitos metinę ataskaitą pateikti Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120 „Dėl vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
2	Aplinkos monitoringo duomenis ir ataskaitą, pateikti Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 “Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo” nustatyta tvarka.
3	Apie naujų įrenginių eksploatacijos pradžią raštu informuoti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą ir Aplinkos apsaugos agentūrą.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo 1 priedėlis

TARŠOS LEIDIMO Nr. VR-4.7-V-02-V-113/TL-V.8-30/2016

1. Paraiška Taršos leidimui pakeisti.
2. Aplinkos monitoringo programa.

2016 m. rugpjūčio 10 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktoriaus pavaduotojas

A. V.

Rimantas Šerkšnas
(Vardas, pavardė) (parašas)

